

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 : 엑소 무연납은3)]

그림문자(GHS)



유해성 · 위험성

- 피부과민성 : 구분1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 만성 수행 환경 유해성 : 구분2

취급시 주의사항

가.예방조치

- P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P264 : 취급 후에는 손을(를) 철저히 씻으시오
- P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

나.대응방법

- P308+P311 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- 응급처치를 하시오. P391 : 누출물을 모으시오

다.저장

- P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오..

라.폐기

- P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 호흡용보호구

- 호흡용보호구

나.눈 보호 : 보안경

- 고글형 보안경

다.손 보호 : 안전장갑

- 보호 장갑

응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 세정 후 바로 의사의 진찰을 받으시오.

나.흡입했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.

다.먹었을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 피부의 접촉을 피함
- 작업자는 보호구를 착용
- 충분한 환기를 함

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 폐기가 필요 시 밀봉하여 분리하고 경고표시를 하여 폐기물 처리업체 의탁 처리

다. 정화 또는 제거 방법

- 불활성물질(예를들어건조한모래또는흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물용기에넣으시오.
- 액체를흡수하고오염된지역을세제와물로씻어내시오.
- 다량누출시액체누출물과멀게하여도량을만드시오.

#1 적절한(부적절한) 소화제

- 건조한모래, 백운모, 흑연, 염화나트륨, 소다회, 금속용 소화제

#2 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해 생성이 독성 주석 산화물 또는 유해성 가스를 방출할 수 있음.

금지 표지		지시 표지	
	열노출 금지		호흡용마스크를 착용하십시오.
			보안경을 착용하십시오.
			보호 장갑을 착용하십시오.