
Broken / Distributed
Reaction Zones?
$Ka = 1000$
$Da = 1$
$Ka = 100$
Thin Reaction
Zones
$Ka = 1$
Corrugated
Flamelets
$u'/s_L = 1$
Wrinkled
Flamelets
$Re = 1$
Laminar
Flames
u'/s_L [-]
ℓ_0/δ_L [-]
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4