

X-Y		QUADRATURA TRA GLI ASSI X-Y: 0.02/1000 mm <u>0,010 / 1000mm</u>	
Y-Z		QUADRATURA TRA GLI ASSI Y-Z: 0.02/1000 mm <u>0,010 / 1000mm</u>	
X-Z		QUADRATURA TRA GLI ASSI X-Z: 0.02/1000 mm <u>0,010 / 1000/600 mm</u>	
CON RIGHE OTTICHE E COMPENSAZIONE SOFTWARE, TOLLERANZE 0.01/1000 mm		I CONTROLLI DEVONO ESSERE ESEGUITI A UNA TEMPERATURA DI 20° E UMIDITA' 50%	
FIRMA	 TREVISAN MACCHINE UTENSILI SpA 36050 SOVIZZO (VI)	DENOMINAZIONE	DISEGNO N.
DATA 17/04/24		SCHEMA PRECISIONE	SCHEMA PRECISIONE
		MACCHINE 2/3 U:\TREVISAN\CENTRLAV	SCALA / Com.2283
DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA DITTA TREVISAN DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINI DI LEGGE			