




ASSE B: Tavola girevole a 360000 divisioni			ASSE B, TAVOLA GIREVOLE ERRORE DI POSIZIONAMENTO ANGOLARE: ±12'' D'ARCO 3" D'ARCO
			PLANARITA' PIANO PALLET B: 0.04 mm 0,02 / 800/800mm
		RUN-OUT DEL MANDRINO SU NASO MANDRINO: 0.01 mm 0,005 mm	RUN-OUT DEL MANDRINO A 300 mm DI DISTANZA: 0.03 mm 0,015 mm
CON RIGHE OTTICHE E COMPENSAZIONE SOFTWARE, TOLLERANZE 0.01/1000 mm		I CONTROLLI DEVONO ESSERE ESEGUITI A UNA TEMPERATURA DI 20° E UMIDITA' 50%	
FIRMA	 TREVISAN MACCHINE UTENSILI SpA	DENOMINAZIONE SCHEMA PRECISIONE MACCHINE 3/3 U:\TREVISAN\CENTRLAV	DISEGNO N. SCHEMA PRECISIONE SCALA / com. 2283
DATA 18704/24	36050 SOVIZZO (VI)	DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA DITTA TREVISAN DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINI DI LEGGE	