

GCode Studio V1.00

GCode Studio



Table des matières

1	Pré	ambule	. 2
2	Inte	erface	. 2
		Page d'accueil	
	2.2	Page principale	. 3
	2.3	Menu	. 7



1 Préambule

Ce manuel a pour but d'accompagner l'utilisateur dans la prise en main du logiciel GCodeStudio.

GCodeStudio est un outil d'analyse permettant d'interpréter des programmes d'usinage en G-Code et d'en fournir une synthèse globale.


Cette synthèse inclut diverses informations utiles à l'évaluation et à la compréhension du programme, telles que des données sur les outils, les temps d'usinage, ainsi que des éléments de visualisation.

Cette première version prend en charge le G-Code ISO FANUC destiné aux machines de fraisage 3 axes.

2 Interface

2.1 Page d'accueil

Lors du démarrage de l'application vous arriver sur la page d'accueil. Celle-ci vous permet de directement ouvrir le fichier G-Code de votre choix depuis le bouton « + ». Les extensions .anc, .nc et .txt sont reconnues.



Note : Le chargement du programme peut nécessiter un certain temps, car il doit être interprété afin d'en extraire et en calculer des données.



2.2 Page principale

Panneau supérieur gauche :

```
Fichier G-Code : C:\Users\mdolci\Desktop\GCodeStudio\datas_testing\Carrure_1.anc
Fichier 3D : C:\Users\mdolci\Desktop\GCodeStudio\datas_testing\Carrure_1.stl

Nombre de lignes : 2347

Durée du programme : 33min. 30sec.
Durée productive : 33min. 12sec.
Durée imporductive : 17.8 sec.
```

Le panneau supérieur gauche affiche les noms et chemins des fichiers chargés, notamment le programme d'usinage G-Code ainsi que, éventuellement, le fichier 3D au format .stl représentant le solide de la pièce.

On y trouve également plusieurs données générales calculées lors du chargement du programme, à savoir :

- Le nombre de lignes du programme,
- La durée estimée totale de l'usinage sur la machine,
- La durée productive estimée, c'est-à-dire le temps durant lequel les outils interviennent activement dans la matière,
- La durée improductive estimée, correspondant au temps pendant lequel la machine ne génère aucun copeau.



Panneau supérieur droit :



Le panneau supérieur droit présente un diagramme de Gantt mettant en évidence la répartition du temps d'utilisation de chaque outil.

En cliquant sur une case du diagramme, les informations détaillées concernant l'outil sélectionné s'affichent, notamment :

- Sa durée totale d'utilisation,
- La durée d'utilisation effective dans la matière,
- La durée improductive durant laquelle l'outil est actif sans produire,
- La distance totale parcourue,
- La distance parcourue dans la matière.



Panneau inférieur gauche :


```
N8260 Gl Z-3.5 F15000
N8270 X9.88 Y27.5
                                                                                                              : 9min. 2sec.
: 0.400 sec.
N8280 Z-5.4 F15000
N8290 Z-7.4 F50
                                                                                                              : 220 mm/min
: 2700 rpm
N8300 X9.884 Y26.942 F220
N8310 G3 X10.16 Y26.471 R0.88
N8320 X10.812 Y25.998 R3.233
N8330 G2 X11.787 Y25.248 R7.03
                                                                                                              : 1.466 mm
                                                                                                              : 14.61 mm
: 18.126 mm
                                                                                                Position X
Position Y
N8340 X12.939 Y24.073 R18.73
N8350 X14.605 Y19.592 R7.107
                                                                                                Position Z
N8360 G1 X14.61 Y18.1
N8370 G3 X15.202 Y16.703 R2.377
N8380 G2 X17.763 Y11.242 R12.049
N8390 Gl x20.541 Y-4.514
N8400 G0 Z10.
N8410 G0 X-19.132 Y-27.167
N8420 Z-5.4
N8430 Gl Z-7.4 F50
N8440 X-18.914 Y-26.651 F220
N8450 G3 X-18.951 Y-25.999 R1.191
N8460 X-19.197 Y-25.414 R3.145
N8470 G2 X-19.825 Y-23.974 R14.578
N8480 G3 X-20.219 Y-23.251 R3.206
N8490 X-20.28 Y-23.191 R0.462
```

Le panneau inférieur gauche affiche l'intégralité du programme G-Code. L'utilisateur peut naviguer ligne par ligne, et les informations associées à la ligne active sont automatiquement affichées, notamment :

- · L'outil actif,
- Le temps auquel commence l'exécution de la ligne,
- La durée d'exécution de la ligne sur la machine,
- L'avance de déplacement utilisée,
- La fréquence de rotation de l'outil,
- Le type de mouvement effectué :
 - Mouvement rapide,
 - o Mouvement linéaire en avance de travail,
 - Mouvement circulaire en sens horaire,
 - Mouvement circulaire en sens antihoraire,
- La distance parcourue par l'outil sur ce segment,
- Les coordonnées d'arrivée en X, Y et Z à la fin du segment,
- Le rayon indiqué en cas de mouvement circulaire.



Panneau inférieur droit :



Le panneau inférieur droit propose une vue 3D interactive des trajectoires d'outils programmées.

Lorsque le fichier 3D au format .stl est chargé, les trajectoires sont affichées en relation avec la forme finale de la pièce, ce qui facilite l'identification rapide de potentielles erreurs de programmation.

Des raccourcis clavier permettent d'interagir facilement avec la visualisation :

- Espace : afficher ou masquer la pièce,
- Échap : afficher ou masquer l'ensemble des trajectoires,
- Flèches haut et bas : faire défiler les trajectoires, en distinguant les déplacements rapides et les avances de travail par outil.



2.3 Menu

Le menu propose les fonctionnalités suivantes :

Fichier:

- Ouvrir GCode : permet de charger un nouveau programme à analyser
- Ouvrir 3D : permet d'importer le solide de la pièce pour la visualisation 3D

Fonctions:

• Recalculer : permet de recalculer toutes les données du programme actif.

Aide:

- Aide : ouvre le présent document au format pdf
- A propos : affiche les informations relatives au logiciel