

Signaturforklaring

- Tagged (802.1Q, trunk-port)
- Untagged (access-port)

Routing mellem VLANs på R1

OPERATIONS → SALES: ping + HTTP

SALES → OPERATIONS: afvist

Samme VLAN switches over trunken.

Logisk diagram · kun R1 / SRX-C1 router, SRX-C2 er en switch på trunken



Routing mellem VLANs

OPERATIONS → SALES:
ping + HTTP

SALES → OPERATIONS:
afvist

* PC2 flyttet til
VLAN 10 i test 8–9