



Yukarıda verilen sistemde, aduc841 kullanılarak DC motor hız bilgisi PC'ye aktarılmaktadır. DC motor hız bilgisi kodlayıcıdan gelen darbeler sayılarak oluşturulmaktadır. Mikrokontrolör, peryodik olarak (T=5msn, timer2 kesme alt programı yardımı ile) counter0 değerini (TL0) okur ve PC ortamına seri kanal kullanarak (9600bps, SMOD=0, CORECLOCK=11.0592MHz) aktarır. Her okuma sonrası counter0 sıfırlanır. Program çökmesine karşı WDT (15.6ms, system restart) kullanılacaktır. Mikrokontrolör WDT tarafından resetlenmesi durumunda TL0 registerinde bulun veri eski durumunu koruyacaktır. İlgili programı yazınız.

SORU2

ORG 00H SJMP BASLA

ORG 2BH

SJMP T2_KESME

BASLA:

ACALL İLK AYAR

XX: SJMP XX;

```
İLK_AYAR:
                                          ; mod0, REN=0 (verici)
          MOV
                     SCON,#01000000b
          MOV
                     TMOD,#00100101B
                                          ;COUNT0,16BIT SAY
                     TH1,#0DCH
          MOV
          MOV
                     TL1, #0DCH
          ANL
                     PCON,#01111111B
          JB
                     WDS, WD RSTRT OLMŞ; WATCHDOG RESET OLMUŞ
                     TH0,#00H
          MOV
                     TL0,#00H
          MOV
WD RSTRT OLMŞ:
          ACALL
                     WATCHDOG START
          MOV
                     T2MOD,#00H
                                          ;AUTORELOAD T2
          MOV
                     DPTR,#10225D
                                          ;65535-55309 (5ms)
          MOV
                     TH2,DPH
          MOV
                     TL2,DPL
          MOV
                     RCAP2H,DPH
          MOV
                     RCAP2L,DPL
                                          ;AUTORELOAD DEĞERLERI
          SETB
                     EA
          SETB
                     ET2
                                          ;T2 KESME AKTIF
                     TR2
          SETB
          SETB
                     TR1
          SETB
                     TR0
RET
T2 KESME:
                          WATCHDOG START
                ACALL
                MOV
                          A,TL0
                          TL0,#00H
                MOV
                MOV
                          SBUFF,A
T2K BKL GNDR:
               JNB
                          TI, T2K BKL GNDR
                CLR
                          ΤI
RETI
WATCHDOG_START:
          CLR EA
          SETB WDWR
          MOV WDCON,#0000 0010B
                                     ; SYSTEM RESET 15.6ms
          SETB EA
RET
```

END