Ad, Soyad:

No:

Salon No: Hocaniz:

"Kopya almadım ve vermedim"

SAÜ Müh. Fak. Elektrik - Elektronik Müh. ELEKTRİK MAKİNALARI II Süre 90 dak.

1617B Final Sınavı 18.05.2017

K1

İMZA:

Tüm sorularda PÇ2 ölçülmüştür

SORU 1) 3 Fazlı, 20kVA, hızı 3000 rpm, 50Hz, yuvarlak rotorlu, bir senkron <u>jeneratörün</u> endüvi direnci ihmal edilebilir kadar küçük olup, senkron reaktansı 5 Ohm'dur. Endüvi tek faz sargısı 220V için tasarlanmıştır. Bu jeneratör; 3 fazlı 380V, 50Hz'lik şebekede paralel çalıştırılmaktadır. Mekanik kayıplar ihmal edilmiştir.

<2x5p>a) Jeneratör sargılarının nasıl bağlanması gerektiğini sebebini belirterek belirleyiniz. Kutup sayısını bulunuz.

Şebeke fazlar arası gerilimi 380V olduğundan, 220V için tasarlanmış sargılar yıldız bağlanılarak sebekeye bağlanılmalıdır.

$$ns = 60 \cdot \frac{f}{p} \qquad \qquad f := 50 \quad Hz \qquad \underset{ms}{ns} := 3000 \quad rpm \qquad \qquad + \\ p := 60 \cdot \frac{f}{ns} \qquad \qquad p = 1 \qquad 2 \cdot p = 2 \qquad \text{makine 2 kutupludur.} \qquad +$$

<15p>b) Jeneratör, şebekeye anma gücünde 0.8 ileri güç faktörü ile güç aktarmaktaktayken E_f ve δ yı bulunuz.

$$Sn:=20000 \quad VA \qquad V1L:=380 \quad V \qquad Xs:=5 \quad Ohm \qquad \underbrace{Ra}_{::}:=0 \quad Ohm$$

$$Sn=\sqrt{3}\cdot V1L\cdot I1L \qquad I1L:=\frac{Sn}{\sqrt{3}\cdot V1L} \qquad I1L=30.387 \quad A$$

$$Sargi \ yildiz \ bağlandığından \qquad \underbrace{I1}_{::}:=I1L \qquad \qquad I1=30.387 \quad A$$

Güç faktörü 0.8 ileri olduğundan

$$\varphi := a\cos(0.8) \qquad \varphi = 0.644 \qquad \text{rad (ileri)}$$

$$i := \sqrt{-1}$$

$$\frac{180}{\pi} \cdot a\cos(0.8) = 36.87 \quad \text{ileri}$$

 $I1 := I1 \cdot (\cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi))$ olarak kartezyen koordinatlarda yazılabilir.

$$II = 24.309 + 18.232i \qquad A$$
 Sargı yıldız bağlandığından
$$V1 := \frac{V1L}{r} \qquad V1 = 219.393 \quad V$$

Jeneratör denkleminden

$$Ef := V1 + I1 \cdot (Ra + i \cdot Xs)$$
 $Ef = 128.233 + 121.547i$ V

$$|Ef| = 176.684 \quad V$$

$$\frac{\delta}{\delta} := arg(Ef)$$

$$\frac{\delta}{\pi} \cdot \delta = 43.467 \quad derece$$

<25p>c) Mekanik güç değiştirilmeden uyarma akımı %70 arttırılması durumu için; endüvi akımı, güç faktörü ve jeneratörün reaktif gücünü bulunuz (makine manyetik olarak lineer ve doyma yok olarak kabul edilecektir).

Fazör ile de çözülebilir.

SORU 2) 220 V'luk bir şönt <u>motorun</u> endüvi direnci 0.32 Ω olup, fırçalardaki gerilim düşümü 4 V ve sabittir. Şönt sargı direnci 110 Ω iken <u>motor</u> şebekeden 52 A çekmekte ve 1400 rpm ile dönmektedir.

Makina <u>jeneratör</u> olarak çalıştırılırsa 220 V yük gerilimi ve 52 A yük akımı için (<u>akının değişmediği</u>; makinenin manyetik olarak lineer ve doyma yok kabulü ve endüvi reaksiyonu etkileri ile mekanik kayıplar ihmal edilecektir);

<10p>a) Motor çalışmada indüklenen emk

Motor çalışma

$$Ishf := \frac{V}{Rshf} \qquad Ishf = 2$$

$$Ia := IL - Ishf$$
 $Ia = 50$ A

Given

$$V = \Delta Vb + Ia \cdot Ra + Ea$$
 Find(Ea) \rightarrow 200.0 Ea := 200 V

<10p>b) Jeneratör çalışmada indüklenen emk

Jeneratör çalışma. Akı değişmiyorsa Ishf=V/Rshf sabit kalıyordur. Yük akımı 52A.

$$Iaj := IL + Ishf$$
 $Iaj = 54$ A Jeneratör denkleminden;

Given

Eaj =
$$\Delta Vb + Ia \cdot Ra + V$$
 Find(Eaj) \rightarrow 240.0 Eaj := 241.28 V

<10p>c) Motor çalışmada mildeki döndürme momentini

Pa := Ea·Ia Pa = 10000 W
$$\omega := 2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60}$$
 $\omega = 146.608$ $\frac{rad}{s}$

T := $\frac{Pa}{rad}$ σ

<10p>d) Jeneratör çalışmada dönme hızını

Generatör çalışma Motor çalışmada

Eaj =
$$Ke \cdot \phi \cdot nj$$
 Ea = $Ke \cdot \phi \cdot n$

Akı sabit kalıyordu. Ke zaten sabittir. Taraf tarafa oranlanırsa:

Given

Eaj = Ea
$$\cdot \frac{nj}{n}$$
 Find(nj) \rightarrow 1688.96 nj := 1688.96 rpm

<10p>d) Jeneratör çalışmada verimi bulunuz.

$$Pmj := Eaj \cdot Iaj \qquad \underline{Pmj} = 13029.12 \qquad W \qquad P := V \cdot IL \qquad \underline{P=11440} \quad W$$

$$\eta := \frac{P}{Pmj} \qquad \boxed{\eta = 0.878}$$