
Kısa Hatırlatmalar ve İlaveler

Şekildeki her iki ölçüm grubunda da aritmetik ortalama aynıdır. İkincideki dağılım ilkinden daha geniştir.

Eğer ölçüm sonuçlarının dağılımı küçük ise aritmetik ortalama değeri gerçek değere çok daha yakındır.



Ölçüm Sonuçlarının Dağılımı

Merkezi Eğilim:


- Aritmetik ortalama
- Ortanca değer (Medyan)
- Tepe değeri (Mod)

Merkezi Dağılım:

- Açıklık
- Çeyrekler açıklığı
- Standart sapma

OLASILIK HATASI

16 ölçüm yapılarak aşağıdaki ölçüm değerlerinin elde edildiğini farz edelim.




Şekilde sıklık (frekans) dağılımı olarak isimlendirilen çubuklar şeklinde verilen grafikte belirli aralıklardaki ölçüm sıklıkları gösterilmiştir. Ölçüm değerlerindeki rasgele hatalara dikkat edilirse Gauss veya normal dağılım olarak isimlendirilen çan elde edilir. (ortada yüksek iki yana doğru alçalan).

Bu eğri ortalama değerden değişik ölçümlerdeki sapmaları ve ölçülen değerler arasındaki ilişkileri gösterir.

Eğer standart sapma sınırları içinde kalan alanı veya ölçümleri alırsak bu tüm ölçümlerin veya toplam alanın yaklaşık %68 'idir.

Gauss dağılımı ile bir taraftaki standart sapma ile ortalama arasında olan ölçümlerin değişimi %68,3 iki standart sapmanın içinde %95,5 üç standart sapma %99,7 ve dört standart sapma %99,99 'dur.

Ortalama değer ile $0,6745.\delta$ arasına düşen bir ölçümün değişimi %50 'dir. Standart sapmanın 0,6745 katına olasılık hatası denir.



Koyu mavi ortalamadan bir standart sapmadan daha düşük değerleri gösterir.

Normal dağılım için bu %68,27 olur;

2σ	%95.44997361036
3σ	%99.73002039367
4σ	%99.99366575163
5σ	%99.99994266969
6σ	%99.99999980268
7σ	%99.9999999974

%68.26894921371

σ

(orta ile koyu mavi) ortalamadan iki standart sapma için %95,45;

(açık, orta ve koyu mavi) ortalamadan üç standart sapma için %99,73 olur.

Örnek: Aşağıda bir miktar direncin ölçüm değerleri verilmiştir.

100,1 Ω

101.0 Ω 100,6 Ω 99, 5 Ω

99 Ω

100,0 Ω 99,5 Ω 100,4 Ω 99,8 Ω 100,1 Ω

sadece rasgele hatalar bulunduğunu kabul ederek

- a) Aritmetik ortalama,
- b) Standart sapma,
- c) Olasılık hatasını bulunuz.

Çözüm:

$$R_{ort} = \frac{100,1 + 101 + 100,6 + \dots + 100,1}{10} = 100$$

	$(Rn - R_{ort})$	$(Rn - R_{ort})^2$
Direnç (Ω)	Sapma (Ω)	Sapmanın Karesi
100,1	0,1	0,01
101,0	1,0	1,00
100,6	0,6	0,36
99,5	-0,5	0,25
99,0	-1,0	1,00
100,0	0,0	0,00
99,5	-0,5	0,25
100,4	0,4	0,16
99,8	-0,2	0,04
100,1	0,1	0,01

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum (R_i - R_{ort})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{3,08}{9}} = 0,58$$

Aritmetik ortalama 100,0 Ω Standart sapma 0,58 Ω olarak bulunmuştur.

Böylece olasılık hatası 0,6745x0,58=0,39 Ω –0,6745x0,58= –0,39 Ω

Örnek: Bir miktar direncin aritmetik ortalaması 10,0 Ω ve standart sapması 0,2 Ω 'dur. Toplamı 1000 Ω olan

- a) 9,80 Ω ve 10,2 Ω
- b) 9,60 Ω ve 10,4 Ω

arasında olması beklenen dirençler nedir, kaç tanedir?

Çözüm: 16 % $68.3 \rightarrow 1x0.2=0.2 \rightarrow 68.3x10=683$

26 $\% 95,5 \rightarrow 2x0,2=0,4 \rightarrow 95,5x10=955$

Ölçüm Cihazı Sembolleri

Sembol	Anlamı
	Doğru akım (DC)
\sim	Alternatif akım (AC)
\sim	DC ve/veya AC
3~	3 fazlı AC
3~1E	3 iletkenli sistem için 1 ölçü elemanı
3N∕\1E	4 iletkenli sistem için 1 ölçü elemanı
3N∕3E	4 iletkenli dengesiz yüklü sistem için 3 ölçü elemanı
\Rightarrow	Aletin test gerilimi 500V'tur.
\Rightarrow	Aletin test gerilimi 3kV'tur.
☆	Alete test gerilimi uygulanmamıştır.
	Alet dik olarak kullanılacak
	Alet yatay olarak kullanılacak
<u> </u>	Alet 60° eğik kullanılacak
1.5	Aletin sınıfı 1.5 'tur.
∼50	50Hz için
0	Alet demir örtülü
10	Sıfır ayar düzeni
50/5A	Akım transformatörünün dönüştürme oranı
2000/100V	Gerilim transformatörü dönüştürme oranı
	Döner bobinli ölçü aleti

	Doğrultuculu döner bobinli ölçü aleti
Y	İzolasyonsuz termoçift veya ısılçift
Y	İzolasyonslu termoçift veya ısılçift
	Çapraz bobinli ölçü aleti
 >	Döner mıknatıslı ölçü aleti
**	Çapraz mıknatıslı ölçü aleti
=	Döner demirli ölçü aleti
3	Çapraz demirli ölçü aleti
中	Demirsiz elektrodinamik ölçü aleti
\Leftrightarrow	Demirsiz çapraz bobinli ölçü aleti
	Demirli elektrodinamik ölçü aleti
	Demirli çapraz bobinli ölçü aleti
→	Elektrostatik ölçü aleti
0	Endüksiyonlu ölçü aleti
	Çapraz bobinli endüksiyonlu ölçü alati
\perp	Titreşimli ölçü aleti
	Bimetalli ölçü aleti

Performans Özellikleri

Ölçmenin hangi şartlar altında, hangi özelliklere sahip cihaz ile yapıldığının, garanti edilen ölçme özelliklerinin ve ayrıntılarının neler olduğunun belirlenmesidir.

Bunlar aşağıdaki 3 ana grupta incelenebilir:

- 1- Cihaz tasarımıyla ilgili özellikler,
- 2- hassasiyet ve doğruluk (ölçü cihazının testiyle ilgili),
- 3- kalibrasyon.

Tasarım Terimleri

Cihaz Göstergesi: Ölçülen değerin görsel olarak gösterildiği yerdir.

Kaydetme Cihazı: Ölçme cihazının ölçtüğü değerleri çizelge üzerine kaydeder.

Skala: Gösterge (ışık, işaret eden ince uçlu cisim vs) ye karşı düşen sıralı sayı veya bölmelerden oluşan gösterge bölümü.




Skala Uzunluğu: Ölçmenin yapıldığı en alt ve en üst sınırlar (işaretler) arasındaki ölçü uzunluğu.


Skala Aralığı (interval): İki komşu skala işaretleri arasındaki mesafe.

Ölçüm Aralığı (Range): Göstergenin okunabildiği alt ve üst limit değerlerdir.

Dead Space (ölü aralık bölge): Ölçülen değerin okunamadığı bölge.



Sönüm (Damping): Cihazın girişine bir işaret uygulandığında hemen (dosdoğru) elde edilemez. Önce son çıkış değerinin üzerinde ve etrafında salınarak son değeri alır.eğer sönüm olmasaydı salınım devam edecekti.



Örnekleme Oranı: Dijital voltmetre gibi bazı cihazlar düzenli aralıklarla ölçülen değerlerden örnekler alır.

Hassasiyet ve doğruluk terimleri

Hassasiyet (Duyarlık): Küçük değerleri ayırt edebilme özelliğidir. hassasiyet = ölçü aletinin skalasının değişimi / ölçülmüş olan değerin değişimi (hassasiyet = çıkış değişimi / giriş değişimi)

osiloskopta verilen 0,05 div/V veya
$$\frac{1}{0,05}$$
 div/V \rightarrow 20V/div

Hassasiyetin Değişimi/Kayması (Drift): Çevre şartlarının değişmesi sonucunda hassasiyetin değişimidir.

Çözünürlük (Resolution): Cihazın çıkışından gözlenebilir bir değişimin elde edilebilmesi için girişe uygulanan en küçük değer değişimidir veya maksimum giriş değerinin bir parçası olarak girişteki en küçük değişim olarak ifade edilebilir.

Ayrışma 10⁻⁴ ise 200V ölçüm aralığı için 200x10⁻⁴ = 20mV fark edilebilen en küçük değerdir.

Sıfır Kayma: Zamanla oluşabilen cihazın sıfır durumlarındaki değişimi tanımlayan ifadedir.

Doğruluk: Ölçülen değerin gerçek değere ne derece yakın olduğunu gösterir. Bağıl doğruluk tanımı da kullanılabilir. Örneğin $\pm 0,1A$ şeklinde verilmişse mutlak, $\pm \%4$ şeklinde verilmiş ise bağıl hata ile ölçüldüğünü ifade eder

 $(5A \pm \%4 \text{ hata ile \"olç\"ulm\"uşse} + 0,2 \text{ veya} - 0,2A).$

Hata: Ölçülen değer – gerçek değer

Bağıl hata= (ölçülen değer – gerçek değer) / gerçek değer


Yüzde hata= 100x(ölçülen değer – gerçek değer) / gerçek değer

Sıfır Hatası: Giriş sıfır iken çıkışın sıfırdan farklı olması (offset hatası gibi)

Bias (Doğru Gerilim Bileşeninin Bulunması): Cihazın tam skalası için sabit hata oluşur.


Lineer Olmama Hatası: Giriş k kadar artarsa girişle çıkış arasında lineer bir ilişki vardır. Aksi halde lineer olmama hatası oluşur. Ekseriya tam scala sapmanın yüzdesi olarak ifade edilir.

Lineer olmama hatası= 100% x max lineer olmama hatası / tam scala sapması



Histerezis Hatası: Ölçülen aynı değer için farklı hatalar oluşur. Hata sürekli olarak artar veya azalır.

Histerezis= 100 x max histerizis hatası/full sapma olarak ifade edilebilir.



Güvenilirlik Tekrar Edilebilirlik Yeniden Üretilebilirlik Stability (Kararlılık)

Kalibrasyon kavramları

Kalibrasyon: Cihazın kataloğundaki uygun değer (pozisyon) ile ölçülen değer arasındaki ilişkiyi belirleme işlemidir.

Scale factor: Cihazlarda kendince veya çoklu kademeli ölçü sırasında dışarıdan belirlenen göstergede okunan değerin çarpılmasıyla ölçü değerini elde etmeyi sağlayan faktördür.

Standard: Kalibre edilmiş cihaz tarafından karşılaştırma yapılarak sağlayan test metotlarının belli şartları sağladığının belirlenmesidir.

Yukarıdaki özelliklere ilave olarak daha birçok özellik vardır.

Boyut

Ağırlık

Çalışma sıcaklığı

Çıkış empedansı

Giriş gücü

Sinyal gürültü oranı

Response time (ölçü cevap zamanı)

Bant genişliği

Slew rate (yükselme hızı)

Desibel

NdB= 10log P1/P2

Standart veya referans güç Pr=1mW

Standart Özellikleri

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar imalatçı kataloglarında, cihaz ve komponentlerin kullanımında standart özelliklerini yayınlarlar.

Uluslararası genel standartlar International Organization for Standarts (ISO). Elektroteknik standartlar International Electrotecnical Commission (IEC), Avrupa'da European Committee for Standardization (CEN),

İngiltere de ulusal seviyede British Standarts Institute (BSI),

Fransa'da The Association Française de Normalisation (AFNOR, standartlar için kullanılan NF veya UTE),

Almanya'da The Deutsches Institute for Normung (DIN) ve

Amerika'da American National Standarts Institute (ANSI),

Elektronik INDUSTRİES Association (EIA),

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),


The Institute for Interconnecting and Packaging Electronics Circuits (IPC),


The Instrument Society of America (ISA) and The National Electrical Manufacturers Association (NEMA),

Askeriyede İngiltere'de The British Ministry of Defence (DEF) ve American Military Specifications (MIL ve MIL-STD)


Standartlarda; cihaz bakımı, kontrolü, kalibrasyonu, kullanımı, seçim için kriterler, test işlemleri, malzemeler, çizimler, mühendislik sembolleri ve benzeri özellikler verilir.

 (Osiloskobun temel çalışma mantığı için elektron hızlandırma ve elektron saptırma formülleri tahtada verildi)






 Yatay saptırıcıların frekansı ile uygulanan gerilimin frekansının uyumlu olması durumunda ekrandaki işaret sabit olarak görülebilir.




Osiloskop Temel Ayarlar

• Ekran, V/div, t/div, AC/DC/GND, Pos. vs

 Ekranı görülen osiloskopta V/div=2V ve t/div=5ms değerlerine ayarlı ise işaretin zamana bağlı ifadesini yazınız.



 Ekranı görülen osiloskopta t/div=5ms değerine ayarlı ise yatay saptırıcıdaki testere dişi işaretin frekansını bulunuz.



Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

• 3 Temel büyüklük ölçülebilir: