
习题一


3.



解题步骤:


绘制 A、B、C 三点;对三条直线 AC、AB、CB 任意两条直线分节(平行线透明纸分节),过高程相同的分节点作平行线,即得平面的标高投影。按图可直接量出平面的走向方位角 α ; l为等高线平距,h为等高距,量得倾角 δ 。

Tip:确定平面走向,垂直等高线做出倾斜向,(方向由高处指向低处);由x轴正向起按顺时针方向至倾斜方向间的水平夹角,称为平面倾斜方向的方位角,简称平面的倾向。平面的等高线的方位角 α ,即为等高线走向的方位角,亦即平面的方位角,简称平面的走向(走向比倾向小 90°)。



解题步骤:

延长 P、Q 两平面等高线,相交于 a40、b50 两点;确定直线 ab 倾向(高指向低),倾向方位角为x轴正向起按顺时针方向至倾斜方向间的水平夹角,直接量出;ab 为平距,bc 为等高距,量得倾角 δ 。




解题步骤:

延长平面 P、K 等高线,过交线上的一点 a 作垂直于交线的直线,此即为法平面上一条标高为 0 的等高线的投影;为了作出法平面上另一条标高为 20 的等高线的投影,如右上角图所示,由交线的平距l1(绿线)出法平面的平距l2;等高线 20 交 P、K 于 d、c 两点;利用平面重合法,旋转等高线 20,得到 A_0^{20} ;量的 θ 。


习题三

1.




解题步骤:

首先作主圆,标出圆心O和x轴正向;由x轴的正向起按顺时针方向,作方位角为 45°的走向线;过圆心,垂直于走向线,在平面的下倾一侧作直线;过点 P 按倾角 30°,往上述所作垂线一侧作直线;并与垂线交于点u,该点即为投影圆的圆心,以点u为圆心,以uP为半径画圆弧,即得平面的球极透视投影;做方位角 270°直线交于 A 点,倾角 δ 求法见上图。



解题步骤: 绘制两平面步骤与题 1 相同; 两投影圆交点 Q,两平面夹角为 $\angle u_1Qu_2$. Tip:注意走向线方向及倾角位置。



解题步骤:

与前两题相同, 重要内容见图。