दिष्ट धारा जनित्र

Direct Current Generator

सामान्य प्रश्न

प्रश्न 1. विद्युत शक्ति उत्पादन की मुख्य विधि क्या है? उत्तर दिष्ट धारा जनित्र।

प्रश्न 2. विद्युत शक्ति का अधिकांश उत्पादन किस रूप में किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रत्यावर्ती धारा (alternating current) के रूप में प्रत्यावर्तक (alternator) के द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 3. व्यापारिक स्तर पर विद्युत शक्ति उत्पादन की कौन-सी व्यावहारिक विधियाँ वर्तमान में प्रचलित हैं?

उत्तर जनित्र एवं प्रत्यावर्तक विधि ।

प्रश्नं 4. टरबाइन को प्रचालित करके किनके द्वारा यान्त्रिक शक्ति उत्पन्न की जाती है? उत्तर जल, वायु, वाष्प, परमाणु ऊर्जा पेट्रोलियम ईंघन आदि।

प्रश्न 5. यान्त्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती हैं। उत्तर जनित्र ।

प्रश्न 6. प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) को उत्पन्न करने वाली मशीन क्या कहलाती है? उत्तर आल्टरनेटर।

प्रश्न 7. यान्त्रिक ऊर्जा से डी.सी. पैदा करने वाली छोटे आकार की मशीन क्या कहलाती है? उत्तर डायनमो ।

प्रश्न 8. डायनमो का उपयोग कहाँ पर व किस कार्य हेतु किया जाता है? प्रकार के वाहनों में वैट्री-चार्जिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

विक 9. डी.सी. जनित्र या डायन्मो किस सिद्धान्त पर आधारित होता है? अरण फेराडे के विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण सिद्धान्त पर।

ਸੂਝਗ 10. फैराडे का विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण सिद्धान्त क्या है? अर यदि किसी चालक को किसी चुम्बकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी _{गित से} चुन्वकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो तो उसे चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो

प्रश्न 11. डी.सी. जनित्र की मुख्य आवश्यकताएँ कौन-सी होती हैं? जार चुम्बकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर तथा ब्रश और यान्त्रिक ऊर्जा।

प्रशत 12. डी.सी. जिनत्र के मुख्य भाग कौन से हैं?

उत्तर बॉडी, फील्ड पोल, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश तथा ब्रश होल्डर, रॉकर प्लेट, बियरिंग एवं टर्निनल बॉक्स इत्यादि।

प्रश्न 13. मशीन के बाह्य भाग को क्या कहते हैं तथा यह किस घातु से निर्मित होता है? उत्तर बॉडी या योक । यह कास्ट-आयरन अथवा कास्ट-स्टील से बनाया जाता है।

प्रश्न 14. बॉडी/योक के मुख्य कार्य क्या हैं?

^{उत्तर} (i) मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना तथा (ii) चुम्बकीय बल रेखाओं (फ्लक्स) के लिए पथ प्रदान करना।

प्रका 15. छोटे आकार वाले डायनमो में चुम्बकीय फ्लक्स स्थापित करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर स्थायी चुम्बक का।

भिन्न 16. बड़े आकार वाले डायनमो एवं दिष्ट धारा जिनत्र में चुम्बकीय फ्लक्स स्यापित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?

उत्तर फील्ड पोल्स का।

मेरेज 17. फील्ड पोल्स कितने प्रकार के होते हैं? ^{उत्तर} (i) शू सहित लेमिनेटेड पोल तथा (ii) मोल्डेड पोल।

भेरत 18. श्रू सहित लेमिनेटेड पोल किस प्रकार बनाए जाते हैं? जार है। प्रशाहत लिमिनेटेड पोल किस प्रकार बनाए जात हर इसमें पोल तथा पोल-शू दोनों ही एक साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनील्ड स्टील में है_{नीए जनने} के में बनाए जाते हैं।

भेरत 19 मोल्टेड पोल किस प्रकार एवं किस घातु से बनाए जाते हैं? _{जा,} वे भील्टंड पोल किस प्रकार एवं किस धातु सं बनाए जात है। वे पोल, योक के साथ ही मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्रायः कास्ट-आयरन से बनाए 130

इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रश्नोत्तरी सत्रवार

प्रश्न 20. पोल की अपेक्षा, पोल शू का आकार (प्रभावी क्षेत्रफल) बड़ा लगभग दो गुना रक्षे के क्या लाभ होते हैं?

उत्तर (i) फील्ड क्वॉयल, पोल से बाहर नहीं जा सकती।

(ii) पोल-शू द्वारा पैदा किया गया चुम्बकीय क्षेत्र, अधिक विस्तृत अर्थात् फैला हुआ

प्रश्न 21. आर्मेचर ड्रम में, आर्मेचर क्वॉयल्स स्थापित करने के लिए क्या होता है? उत्तर स्लॉट कटे होते हैं।

प्रश्न 22. स्लॉट मुख्यत: कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर खुले (open), बन्द (closed), तथा अर्द्ध-बन्ध (semi-closed)।

प्रश्न 23. आर्मेचर कोर लेमिनेटेड क्यों होती हैं?

उत्तर इसलिए कि उनमें हिस्टरैसिस क्षति तथा भँवर धारा (eddy current) क्षति का मान क

प्रश्न 24. आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या होता है?

उत्तर चुम्बकीय फ्लक्स में छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइण्डिंग्स में विद्युत वाहक बर

प्रश्न 25. कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है?

उत्तर आर्मेचर क्वॉयल्स में पैदा हुए विद्युत वाहक बल को डी.सी. के रूप में बाह्य परिप्य वी प्रदान करना।

प्रश्न 26. ब्रश किसे कहते हैं?

उत्तर डी.सी. जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रवा करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, ब्रश कहलाती है।

प्रश्न 27. ब्रश का मुख्य कार्य क्या है?

उत्तर कम्यूटेटर के साथ 'फिसलता हुआ सम्पर्क' (sliding contact) स्थापित करना।

प्रश्न 28. कार्बन-ब्रश का प्रयोग करने के कोई दो कारण बताइए।

उत्तर (i) कार्बन पदार्थ ऑक्सीकृत न होने के कारण कम्यूटेटर से सदैव अच्छा संयोजन बनी रखता है।

(ii) इसे सरलता से आवश्यक आकृति प्रदान की जा सकती है।

प्रश्न 29. एण्ड-कवर कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर फ्रण्ट-एण्ड कवर तथा रियर-एण्ड कवर।

प्रश्न 30. शाफ्ट तथा पुली क्या कार्य करती है?

उत्तर आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के लिए ये आधार का कार्य करती है

प्रश्तं 31. टर्मिन्ल-बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रश्रा हो.सी. जिनत्र द्वारा पैदा किया गया विद्युत वाहक बल लोड को प्रदान करना।

प्रश्न 32. विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धान्त पर किसी चुम्बकीय-क्षेत्र में गतिमान चालक में भरण हैं। अस्ति विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक ने नियम प्रतिपादित

उत्तर वैज्ञानिक फ्लैमिंग।

प्रश्न 33. फ्लैमिंग के दाएँ हस्त नियम के अनुसार Thumb, Fore finger एवं Middle finger क्या दर्शाती है।

उत्तर THUMB - MOTION

FORE FINGER - FLUX

MIDDLE FINGER - ELECTRO-MOTIVE FORCE

प्रश्न 34. डी.सी. जनित्र द्वारा पैदा किया गया विद्युत वाहक बल आल्टरनेटिंग स्वभाव वाला क्यों होता है?

उत्तर क्योंकि चालक लूप के 180° घूम जाने के पश्चात् उसकी चुम्बकीय फ्लक्स छेदन दिशा बदल जाती है।

प्रश्न 35. किसी जिनत्र से आउटपुट विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की कितनी विधियाँ हैं?

उत्तर (i) स्लिप रिंग द्वारा प्रत्यावर्ती धारा (AC) तथा (ii) स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर द्वारा दिष्ट धारा (DC)।

प्रश्न 36. स्लिप रिंग विधि में प्रयोग की गई स्लिप रिंग्स किन घातुओं द्वारा निर्मित होती हैं? उत्तर ये मूलतया ताँवे या पीतल के धांत्विक छल्ले होते हैं जो आर्मेचर शाफ्ट पर अचालक पदार्थ की सहायता से स्थापित कर दिये जाते हैं।

प्रश्न 37. दो भागों में बाँटी (split) केवल एक ही स्प्लिट रिंग प्रयोग करने का ब्रश A व B पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर इसी के प्रभाववश ब्रश A सदैव धनात्मक (+) तथा ब्रश B सदैव ऋणात्मक (-) रहता है।

मिश्न 38. व्यापारिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाले दिष्ट धारा जिनत्र के अनेक खण्डों में विभक्त ^{स्लिट} रिंग को क्या कहते हैं?

उत्तर कम्यूटेटर ।

^{पिश्}न 39. किसी जिनत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला ধূৰ क्या के

$$3 \pi R = \frac{\phi \cdot Z \cdot N}{60} \times \frac{P}{A} \text{ alred } I$$

भेरेन 40. R.P.M से क्या आशय है? उत्तर चेक्कर प्रति मिनट (Revolution Per Minute)। प्रश्न 41. दिष्ट धारा जिनत्रों का किन आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है?

उत्तर (i) प्राइम-मुवर के आधार पर तथा

(ii) उत्तेजना (Excitation) प्रणाली के आधार पर ।

ਸ਼ਵਰੀ 42. डीजल इंजन चालित जिनत्र, डी.सी. जिनत्र के किस वर्ग के अन्तर्गत आता है। उत्तर प्राइम-मूवर आधारित ।

प्रश्न 43. जल टरबाइन चालित जिनत्रों युक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों को क्या कहा जाता है? उत्तर जल-विद्युत विजलीघर (Hydro-electric power house)।

प्रश्न 44. वाष्प टरबाइन चालित जिनत्रों युक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों को क्या कहते हैं? उत्तर ऊष्मीयविद्युत विजलीघर (Thermo-electric power House)।

प्रश्न 45. उत्तेजना प्रणाली आधारित डी.सी. जिनत्र कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर (i) पृथक् उत्तेजित जनित्र (Separately excited generator) तथा

(ii) स्व-उत्तेजित जनित्र (Self- excited generator)

प्रश्न 46. पृथक् उत्तेजित जिनत्र एवं स्व-उत्तेजित जिनत्र में क्या मुख्य अन्तर होता है? उत्तर पृथक् उत्तेजित जनित्र में फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाह्य विद्युत स्रोत बै आवश्यकता होती है जबिक स्व-उत्तेजित जिनत्र में बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती

प्रश्न 47. स्व-उत्तेजित जिनत्र कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर दो प्रकार के

(i) स्थायी चुम्वकीय जनित्र तथा

(ii) विद्युत चुम्बकीय जनित्र।

प्रश्न 48. क्षेत्र वाइण्डिंग्स के आधार पर विद्युतचुम्बकीय जनित्र कितने प्रकार के होते ^{हैं}? उत्तर सीरीज जनित्र, शंट जनित्र तथा कम्पाउण्ड, जनित्र।

प्रश्न 49. सीरीज जिनत्र में किन अवयवों को श्रेणी-क्रम में संयोजित किया जाता है? उत्तर आर्मेचर, फील्ड-वाइण्डिंग एवं लोड।

प्रश्न 50. सीरीज जिनत्र को नियत लोड पर ही क्यों चलाना चाहिए? उत्तर क्योंकि लोड परिवर्तन होने से, जिनत्र का टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित हो जाता है।

प्रश्न 51. सीरीज जनित्र की विद्युत धारा का सूत्र बताइए।

उत्तर $I_L = \frac{E}{R_s + R_{sc} + R_L}$ एमियर।

प्रश्न 52. सीरीज जिनत्र का उपयोग किसलिए किया जाता है? उत्तर डी.सी. ट्रांसिंगरान लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जि के रूप में।

प्रश्न 53. लोडरहित अवस्था में शंट जिनत्र किसके समान कार्य करता है? उत्तर सीरीज जनित्र के समान ।

प्रश्त 54. शंट जिनत्र का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? उत्तर सेन्द्रीपयूगल पम्प, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वैल्डिंग, एक्साइटर, वैटरी चार्जिंग, लिफ्टिंग लोड

प्रश्त 55. जिस डी.सी. जनित्र में फील्ड वाइण्डिंग को दो भागों में विभक्त करके एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी-क्रम में तथा दूसरे को उसके समानान्तर क्रम में जोड़ा जाता है, उसे कौन-सा जिनत्र कहते हैं?

उत्तर कम्पाउण्ड जनित्र ।

प्रश्न 56. कम्पाउण्ड जिनत्र मुख्यत: कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर दो प्रकार के

(i) डिफरैन्शियल कम्पाउण्ड जनित्र (Differential compound generator) तथा

(ii) क्यूम्यूलेटिव कम्पाउण्ड जनित्र (Commulative compound generator)।

प्रश्न 57. कम्पाउण्ड जिनत्र में फील्ड वाइण्डिंग्स को कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है?

उत्तर दो प्रकार से

(i) शॉर्ट-शंट कम्पाउण्ड जनित्र तथा

(ii) लाँग-शंट कम्पाउण्ड जनित्र।

प्रश्न 58. डिफरैन्शियल एवं क्यूम्यूलेटिव कम्पाउण्ड जिन्त्रों के परिणामी फ्लक्स का मान क्या

उत्तर डिफरैन्शियल कम्पाउण्ड जनित्र $: \phi = \phi_{so} - \phi_{sc}$ क्यूम्यूलेटिव कम्पाउण्ड जनित्र : $\phi = \phi_{sp} + \phi_{sp}$

मश्त 59. जिन जिनत्रों में लोड बढ़ाने पर जिनत्र की टर्मिनल वोल्टेज घोड़ी-सी बढ़ जाती है, ^{इन्हें} क्या कहते हैं?

उत्तर ओवर कम्पाउण्ड जनित्र।

मिश्न 60. डिफरैन्शियल कम्पाउण्ड जनित्र का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? उत्तर आर्क वैल्डिंग भें।

भेरेल 61. स्ट्रीट लाइट के लिए किस प्रकार के जित्र उपयोग में लाए जाते हैं? ^{জা}र ओवर कम्पाउण्ड जनित्र।

भिश्ले 62. इलीक्ट्रोप्लेटिंग एवं लाइटिंग के लिए किस प्रकार के जनित्र प्रयोग में लाए जाते हैं? उत्तर उपायक ^{उत्तर} अण्डर कम्पाउण्ड जनित्र।

प्रश्न 63. आर्मेचर द्वारा स्थापित चुम्बकीय क्षेत्र का, मुख्य चुम्बकीय क्षेत्र (फील्ड) पर पूर्व वाला प्रभाव क्या कहलाता है? उत्तर आर्मेचर रिएक्शन।

प्रश्न 64. जिनत्रों में आर्मेचर रिएक्शन के कारण कौन से प्रभाव पड़ते हैं?

उत्तर (i) चुम्बकीय विक्षोभ प्रभाव (effects of armature reaction) तथा

(ii) विचुम्बकन प्रभाव (demagnetising effect) I

प्रश्नं 65. आर्मेचर रिएक्शन के कारण जिनत्र में उत्पन्न होने वाले कोई दो दोष बताइए। उत्तर (i) मुख्य फ्लक्स की एकरूपता (uniformity) नष्ट हो जाती है।

(ii) जिनत्र की दक्षता घट जाती है।

प्रश्न 66. मुख्य पोल्स के अधिक विचुम्बिकत हो जाने पर उनका अवशिष्ट चुम्बकत्व समाप हो जाता है। इसका जिनत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर इसके फलस्वरूप जिनत्र की स्वः उत्तेजित योग्यता लगभग समाप्त हो जाती है।

प्रश्न 67. कम्पाउण्ड जिनत्रों में विचुम्बकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए सीरीज-फीट वाइण्डिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाने वाली एक अतिरिक्त वाइण्डिंग को क्या कहते हैं? उत्तर कम्पैन्सेटिंग वाइण्डिंग (Compensating winding)।

प्रश्नं 68. कम्यूटेशन से क्या तात्पर्य होता है?

उत्तर जिनत्र में जब एक ब्रश, दो कम्यूटेटर सैगमेन्ट्स को स्पर्श करता है तो उन सैगमेन्ट्स जुड़ी क्वॉयल्स शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस शॉर्ट-सर्किट से पूर्व, इसके दौरान तथा इसके बार विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन, कम्यूटेशन कहलाता है।

प्रश्नं 69. कम्यूटेशन कितने प्रकार का होता है?

उत्तर दो प्रकार का

(i) स्मूथ कम्यूटेशन तथा

(ii) रफ कम्यूटेशन ।

प्रश्न 70. स्मृथ कम्यूटेशन एवं रफ कम्यूटेशन में क्या अन्तर होता है? उत्तर रमूथ कम्यूटेशन में आर्मेचर क्वॉयल्स में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा में परि^{वर्त} धीरे-धीरे होता है जबिक रफ कम्यूटेशन में दिशा में परिवर्तन तीव्रता से होता है।

प्रश्न 71. चालकों में विद्युत धारा प्रवाह अकस्मात् रूक जाने या प्रारम्भ होने की स्थिति में की इलेक्ट्रॉन्स अनियिन्त्रित होकर वायु में प्रवेश कर जाते हैं तथा अपनी गति के कारण वायु कर्णी जो चिंगारी पैदा करते हैं इसको क्या कहते हैं?

प्रश्ने 72. डी.सी. जिनत्रों में कम्यूटेटर एवं ब्रशों के मध्य उत्पन्न होने वाली स्पार्किंग की ^{पूर्ण}

उत्तर कम्यूटेशन अर्थात् आर्मेचर क्वॉयल्स में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन हो^{ना}

प्रश्त 73. स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर पर कार्वन जम जाने से क्या प्रमाव पड़ता है? उत्तर कम्यूटेटर के सैगमेन्ट्स शॉर्ट-सर्किट हो जाते हैं?

प्रश्न 74. स्पार्किंग को दूर करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर (i) उच्च प्रतिरोध वाले ब्रशों का प्रयोग.

(ii) प्रतिरोध तार का प्रयोग तथा

(iii) इन्टरपोल विधि ।

प्रश्न 75. इन्टरपोल्स किन्हें कहते हैं?

उत्तर मुख्य फील्ड पोल्स के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल्स, इन्टरपोल्स कहलाते हैं।

प्रश्न 76. इन्टरपोल्स को आर्मेचर वाइण्डिंग एवं सीरीज-फील्ड वाइण्डिंग के साथ किस रूप में संयोजित किया जाता है?

उत्तर श्रेणी-क्रम में।

प्रश्न 77. इन्टरपोल विधि का स्पार्किंग एवं मशीन की दक्षता पर क्या प्रमाव पड़ता है? उत्तर स्पार्किंग की मात्रा बहुत घट जाती है तथा मशीनों की दक्षता 25 से 30% तक बढ़

मश्न 78. दिष्ट धारा (D.C.) जिनत्रों से प्राप्त की गई ऊर्जा, उसे दी गई ऊर्जा से सदैव कम क्यों

उत्तर क्योंकि दिष्ट धारा जनित्र द्वारा यान्त्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने समय कुछ वैद्युतिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर व्यय हो जाती है।

प्रश्न 79. डी.सी. जिनत्रों में मुख्यत: कितने प्रकार की क्षति होती है?

उत्तर तीन प्रकार की

(i) ताम्र क्षति (Copper loss)

(ii) लौह क्षति (Iron loss) तथा

(iii) यान्त्रिक क्षति (Mechanical loss)।

मश्न 80. ताम्र-क्षति में आर्मेचर क्षति एवं शण्ट-फील्ड क्षति का सूत्र क्या है?

उत्तर आर्मेचर क्षति = $I_s^2 \cdot R_s$ शंट-फील्ड क्षति = $I_{sn}^2 \cdot R_{sn}$

मश्न 81. लौह क्षति कितने प्रकार की होती है?

उत्तर (i) हिस्टरैसिस क्षति तथा

(ii) एडी करण्ट क्षति ।

मिश्ल 82. आर्मेचर एवं फील्ड की कोर (core) में होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति क्या कहलाती है?

उत्तर लौह क्षति ।

प्रश्नं 83. हिस्टरैसिस क्षति का सूत्र क्या होता है? उत्तर $W_n = \eta \cdot B_m^{1.6} \cdot f \cdot V$ वाट।

प्रश्नं 84. एडी करण्ट क्षित का सूत्र क्या होता है? उत्तर $W_e = B_m^2 \cdot f^2 \cdot T^2$ वाट।

प्रश्न 85. दिष्ट धारा जिनत्रों में होने वाली क्षतियों को सुविधा अनुसार किन भागों में विभाजित किया जा सकता है?

उत्तर (i) स्ट्रे क्षति,

(ii) नियत क्षति तथा

(iii) अस्थिर क्षति

प्रेशनं 86. दिष्ट धारा जिनत्र में कुल क्षति का सूत्र बताइए। उत्तर कुल क्षति = नियत क्षति + अस्थिर क्षति ।

प्रश्नं 87. दिष्ट धारा जिन्त्र की यान्त्रिक दक्षता का सूत्र बताइए।

उत्तर $\eta_m = \frac{E \cdot I_s}{\text{BHP} \times 735.5}$ जहाँ, BHP = ब्रेक अश्व शक्ति

प्रश्न 88. दिष्ट धारा जिनत्र की वैद्युतिक दक्षता एवं व्यवसायिक दक्षता के सूत्र क्या होते हैं? उत्तर वैद्युतिक दक्षता $(\eta_e Y = \frac{V_f \cdot I_e}{F_e \cdot I_e})$

व्यवासायिक दक्षता (η_c) = $\frac{V_T \cdot T_L}{BHP \times 735.5}$

प्रश्नं 89. डी.सी. जिनत्र की दक्षताओं में क्या सम्बन्ध होता है? उत्तर व्यवसायिक दक्षता = यान्त्रिक दक्षता \times वैद्युतिक दक्षता या $\eta_c = \eta_m \times \eta_s$

प्रश्न 90. ओह्म मोटर का उपयोग किसलिए किया जाता है? उत्तर इसका उपयोग आर्मेचर वाइण्डिंग सीरीज फील्ड, शंट-फील्ड वाइण्डिंग, इन्टरपोल वाइण्डिंग आदि का प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 91. मैगर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर इन्सुलेशन टैस्टर।

प्रश्न 92. विद्युत शक्ति उत्पादन की किसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यावहारिक विधि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है? उपलब्ध नहीं है? उत्तर जिन्त्र/प्रत्यावर्तका

प्रश्नं 93. कार्बन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देने में किस प्रकार सहायक है? उत्तर कार्बन एक नर्म पदार्थ होने के कारण स्वयं घिस जाता है।

प्रश्न 94. शंट जिनत्र को लोड से संयोजित करके चालू क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा तथा फील्ड वाइण्डिंग को पूरी विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी।

प्रश्न 95. फील्ड वाइण्डिंग को पूरी विद्युत धारा न मिल पाने का क्या परिणाम होगा? उत्तर फील्ड वाइण्डिंग पूरा विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगा।

प्रश्न 96. दिष्ट धारा जिनत्र में ब्रशों का आकार सही न होने पर क्या हो सकता है? उत्तर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग।

प्रश्न 97. दिष्ट घारा (D.C.) जिनत्र की स्प्लिट रिंग विधि में प्रत्यावर्ती घारा (A.C.) क्यों उत्पन्न नहीं होती है?

उत्तर क्योंकि इस विधि में ब्रश A सदैव धनात्मक (+) तथा ब्रश B सदैव ऋणात्मक (–) रहता है।

कथनात्मक प्रश्न

प्रश्न 98. "यह एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों (लेमिनेशन्स) को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है।" इस कथन में दिष्ट घारा (D.C.) जिनत्र के किस अवयव की ओर संकेत किया गया है?

प्रश्न 99. ''यह आकार में वृत्ताकार होता है जो हार्ड-ड्रान (hard drawn) ताँवे की मोटी पत्तियों को बैकेलाइट के आधार पर कस कर बनाया जाता है।'' यह दिष्ट घारा (D.C.) जनित्र के किस अवयव को इंगित करता है?

उत्तर कम्यूटेटर।

पश्ज 100. ''इस डी.सी. जिनत्र में फील्ड-वाइण्डिंग आर्मेचर के समानान्तर संयोजित की जाती है और इसके श्रेणी-क्रम में रिहोस्टेट को संयोजित किया जाता है।'' इस कथन में दिष्ट घारा ^(D.C.) जिनत्र के किस प्रकार का वर्णन किया गया है?

उत्तर शंट जिनत्र प्रकार का।

प्रश्न 101. "आर्मेचर रिएक्शन के इस प्रभाव के निराकरण के लिए छोटे जिनत्र में भिल्ड-वाइण्डिंग की एम्पियर-टर्न बढ़ा दी जाती है और बड़े जिनत्रों में सीरीज फील्ड-वाइण्डिंग के श्रेणी-क्रम में एक कम्पैन्सेटिंग वाइण्डिंग संयोजित की जाती है।" इस कथन में किस प्रभाव को इंगित किया गया है?

उत्तर विचुम्यकन प्रभाव (demagnetising effect)।

भिश्न 102. "दिष्ट घारा (D.C.) जिनत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाह्य पिरिषय को प्रदान करने के लिए ब्रश युक्ति प्रयुक्त की जाती है।" इस युक्ति का मुख्य कार्य कार्यर

उत्तर कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ सम्पर्क स्थापित करना।

वाक्य-पूर्ति प्रश्न

प्रश्न 103. छोटी मशीनों की बॉडी, प्राय: कास्ट आयरन से एवं बड़ी मशीनों की बॉडी उत्तर कास्ट स्टील से बनाई जाती है। प्रश्न 104. स्व-उत्तेजित जिनत्र में फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए उत्तर बाह्य वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। **प्रश्नं** 105. ताम्र क्षति का मान लोड परिवर्तन के साथ उत्तर परिवर्तित होता रहता है। **प्रश्नं** 106. आर्मेचर द्वारा स्थापित चुम्बकीय क्षेत्र का मुख्य चुम्बकीय क्षेत्र पर पड्ने वाल प्रभाव उत्तर आर्मेचर रिएक्शन। **प्रश्नं** 107. दिष्ट धारा (डी.सी.) जिनत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की कम्यूटेटर से बाह परिपथ को प्रदान करने के लिए उत्तर ब्रश युक्ति का प्रयोग किया जाता है। **प्रश्नं** 108. ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लैक्सिबिल तार का टुकड़ा उत्तर ब्रश लीक या पिग टेल कहलाता है। प्रश्नं 109. आर्मेचर शाफ्ट को बियरिंग के द्वारा[.] उत्तर एण्ड प्लेट्स पर कसा जाता है। **प्रश्न** 110. बैड प्लेट कास्ट आयरन से बनाई जाती है और इसे बोल्ट्स के उत्तर द्वारा फाउण्डेशन पर कस दिया जाता है।