GPC 操作步骤

- 1. 操作前准备
- 1.1. 标样及样品的配制
- 1.1.1. 在分析前一天称好一定重量的标样和样品,置于样品瓶中,加入流动相,室温放置 12-24 小时。通常将 2 个相差大的分子量标样配在一起。一般校准曲线有 8 个不同分 子量,总共 4 个标样。
- 1.1.2. 使用前缓慢水平摇动样品瓶,使样品浓度均匀,且瓶壁无气泡。

提示:配制标样应该严格按照标样的说明书来操作。严禁超声和加热。标样的浓度应该选在合适的范围,通常根据分子量来确定。标样的有效期请参考说明书。

- 1.2. 流动相的准备
- 1.2.1. 使用色谱纯级溶剂和超纯水来配制流动相。0.45um 滤膜过滤后,超声脱气。

提示: 超声 15min,恢复到室温后才可使用。


- 2. 分析操作步骤
- 2.1. 开机及平衡过程
- 2.1.1. 打开空调,使室内温度保持在25℃左右。
- 2.1.2. 打开电脑及仪器(包括输液泵 LC-20AD、自动进样器 SIL-20A、检测器 RID-10A、 柱温箱 CTO-20A)。

提示: 在打开仪器的时候,通常控制器最后开。如果控制器装在输液泵内部,则该输液泵最后开。

2.1.3. 运行 LCsolution。

双击电脑桌面 Usolution

双击电脑桌面 LCsolution ,打开 LCsolution 程序,点击第一个图标。



Login 窗口点击 OK, 无密码。




2.1.4. 点击 "Instrument Parameters View"中 "Normal",设定方法参数。

仪器参数窗口设定方法参数:

- ◆ 流动相流速 (pump a flow): 1ml/min
- ◆ 测定时间 (time): 大于溶剂峰出峰时间 2-3min
- ◆ 柱温 (oven temperature): 40°C (与检测器温度相同)

选中 Advanced 窗口, pump, pressure: max: 8mPa (参照柱子说明书, 两根柱子串联则相加)



点击 Download 按钮, 出现对话框选择是, 将参数下载到仪器。

提示: "Instrument Parameters View"中 "Advanced"为各设备的运行参数,参考相关说明书制定。

2.1.5. 输液泵排气: 逆时针拧开 LC-20AD 排液阀,按 purge 按钮,3min 后自动结束,顺时针拧紧排气阀。

提示:排液阀拧开不要超过180度,否则反而容易在 purge 时引入气泡。

2.1.6. 进样器冲洗:按自动进样器上 purge 按钮, 25min 后自动结束;

提示: 自动进样器清洗液使用与流动相相同溶剂,但是去除了添加的盐和酸等物质。

2.1.7. 平衡 GPC 柱: 待 2.1.5 结束后,按(Instrument On/Off)使仪器按照方法参数开始运转,一般 60min 左右基线可以走平。

提示:可以与2.1.6步同时进行。

- 2.1.8. 示差检测器平衡
- 2.1.8.2. 20min 后, 按 R flow on/off 键停止冲洗, 反复点击 3-4 次以消除池内气泡。
- 2.1.8.3. 调零,等基线平稳后检查 balance 值,如果大于 50,就进行光路平衡,如果小于 50,不必进行。
- 2.1.8.4. 在仪器监视窗口查看检测器能量应处于6000和9000之间,否则在面板上调节电压使之坐落在该范围内。

提示: 2.1.8 可以在 2.1.7 步流动相彻底置换色谱柱中溶液后开始进行。

- 2.2. 分析操作过程
- 2.2.1. 放入样品瓶,记录放置孔号。


提示: 样品架应推倒底, 瓶垫应该白色朝上。

2.2.2. 编辑批处理表



- 2.2.2.1. 右侧助手烂点击"Batch processing"
- 2.2.2.2. New;
- 2.2.2.3. 输入第一个样品进样器孔号(Vial#), 右键 fill detail;

2.2.2.4. 跳出窗口中依次填入行数(由第1行到第6行)、第一个样品孔号(2)与重复次数(1次);点击"OK";



- 2.2.2.5. 依次输入 sample name (样品名)、sample ID (样品编号);
- 2.2.2.6. method file 列中输入方法文件(*.lcm 文件), 左键选定列, 右键单击, 选择 fill down 向下填充:
- 2.2.2.7. 确定数据文件保存地址及名称;
- 2.2.2.8. 输入进样体积: 50μl-100μl (标样浓度高则进样量少,低则进样量多; 所有的标准 品和代测样品应该采用相同的进样体积);
- 2.2.2.9. 保存批处理文件。
- 2.2.3. 运行批处理表。点击 Batch start 按钮,开始进样。

提示:测试过程中可按助手栏中"Pause"暂停,插入样品后保存批处理表,按 restart;也可按"Stop"停止,对话框弹出选择"停止这一针分析"和"停止这个样品表的分析"。

提示: 手动进样器点击 single start 进行单次进样。

- 2.3. 分析完冲洗及关机过程
- 2.3.1. 第二天将会再次使用
- 2.3.1.1. 点击仪器控制栏图标,停止温控。
- 2.3.1.2. 使流动相以 0.5mL/min 流速流入填充柱, 直至柱温冷却至室温;
- 2.3.1.3. 点击 "intrument on/off"
- 2.3.1.4. 依次关闭程序、电脑和仪器。
- 2.3.2. 仪器长时间不用
- 2.3.2.1. 点击仪器控制栏图标,停止温控。
- 2.3.2.2. 换上保存溶剂,以 0.5mL/min 流速流入填充柱,时间为 3-4 倍方法时间,直至柱温 冷却至室温;
- 2.3.2.3. 点击 "intrument on/off"
- 2.3.2.4. 将填充柱从仪器上拆下,两端用堵头堵住,放置在包装盒中。
- 2.3.2.5. 依次关闭程序、电脑和仪器。

提示:柱子的使用和保藏应该按照柱子使用说明书来操作。更换溶剂时注意缓冲盐不要析出和溶剂之间的互溶性。

3. 分子量计算过程


以 sample 目录下的演示文件为例介绍分子量校正曲线制作及操作过程。

3.1. 校正曲线制作

首先双击桌面LCsolution图标,单击GPC Postrun, 打开GPC Postrun Analysis窗口。 所有的操作均在该窗口中进行。




1. 双击数据资源管理器窗口GPC_Data-001文件,打开GPC标准品数据文件。 (001,002,003,004均为分子量标准品数据文件,每个标准品数据文件中含有两个不同分 子量的标准品,因此有两个峰。005为未知品数据文件)



2. 单击工具栏Data Analysis Parameters图标




出现Data Analysis Parameters窗口,使用如图所示的积分参数。



单击Data Analysis Parameters窗口中的Program图标。



设定积分时间程序,确保只有标准品的峰被积分出来。通常将溶剂峰开始时间20min输入Time 列,在Command列中选择Integration Off,这样溶剂峰就不被积分。设好后单击OK按钮。



单击Data Analysis Parameters窗口的Advanced按钮。




设定Max. Slices为5000,单击OK按钮。单击确定。




3. 单击助手栏Apply to Method按钮。



给方法文件取个名字GPC_test,单击保存按钮。



出现Select Method Parameters窗口,直接单击OK按钮。




单击如图所示的按钮,关闭GPC Data-001数据文件。提示是否保存数据文件,选择是。




4. 单击数据资源管理器窗口Method标签,显示方法文件。




双击刚才保存的GPC_test方法文件,出现方法文件编辑窗口。



5. 窗口中显示了以前的分子量校准曲线信息,先将以前的信息清除掉。(如果没有以前的信息,跳过这一步)单击校准表查看窗口Edit按钮,切换到编辑模式。




选中所有列,鼠标右键单击,选择Delete Row,删除所有行。




单击View按钮, 切换到查看模式。



出现对话框,直接单击确定。这样就将以前的信息清除掉了。




6. 单击工具栏Data Analysis Parameters图标。



出现数据分析参数编辑窗口,选择Curve类型为三次方曲线。



单击GPC Calculation标签。




采用窄分布校正法时,在上图Q Factor一栏输入RQF值(Q因子比)。

采用普适校正法时,在上图Viscosity栏中输入标样的 α 和K值。并点击Calibration Curve 标签,选中Mark-Houwink,点击Settings,输入样品的 α 和K值。


Data Analysis Parameters	×
Integration GPC Calculation Calibration Curve Identification Quantitative Performance Channel : Detector A - Ch1 Curve : Linear : ax+b T. LIMIT : min (X=x-T.LIMIT) Weight Time is averaged for the same M. Time Conversio	
确定 取消 应用(4)	帮助

Tark-Houvin	k Parameters	
	Standard	Unknown polymer
Viscosity	0	0
Viscosity K	1	1
riscosity K	,	
0K	Cancel	Help


将GPC Calculation选项打勾。单击确定。



出现窗口,直接单击确定。




7. 单击Chromatogram View窗口的Multi view标签,切换到显示多色谱图界面。




单击Data Explorerer窗口的Data标签,显示所有的数据文件。



选中001-004这四个数据文件。




将选中的四个数据文件拖到Multi View窗口中,同时显示四个色谱图的八个峰。



8. 单击校准表查看窗口的Edit按钮,切换到编辑模式。




单击校准表查看窗口右下角的Pick up按钮。




出现GPC Method Edit窗口,单击All peaks按钮选择所有积分出来的峰。




单击New按钮,新建校准表。



校准表中出现所有峰的保留时间,检查确认是否正确。




输入各个峰所对应的分子量。



单击View按钮。




Calibration Curve View出现制作好的校准曲线图谱和方程。



9. 单击工具栏Save按钮,保存方法文件。




出现对话框,单击是。



3.2. 样品平均分子量计算


1. 双击打开未知品数据文件GPC_Data-005。




单击Method标签。



将刚才保存的GPC_test方法拖到右边的色谱图窗口中,加载方法参数。




出现选择方法参数对话框,直接单击OK。



2. 单击工具栏Molecular Weight Distribution按钮。




查看分子量计算结果。




3. 单击助手栏Data Report按钮查看数据文件中的报告。



显示包含在数据文件中的报告。




单击File菜单,打开报告格式文件,可以修改报告格式。



选择Calculation Results目录。(该目录中存放的都是针对单个GPC数据文件的报告模板)



选择如图所示的报告格式文件。(共有四种不同格式的报告格式文件可供选择)



单击助手栏Preview按钮。



在打印前预览报告。单击打印按钮,就可以打印出报告。

