


仿真功能

数字频率计仿真功能:

- 1.采用**纯数字电路**, 非单片机。
- 2.测量的频率范围**0-999KHZ**, 可以进行**量程切换**。
- 3.使用**三位数码管**进行**频率显示**。
- 4.具有**清零功能**, 按下清零按键, 数码管清零。


仿真截图1



数字频率计测量



仿真截图2

数字频率计测量





下载全套资料【Multisim 仿真+报告】:

<http://www.edashare.com/pd.jsp?id=172>