2. Aufgabe:

Die als verlustfrei angenommene 50Hz-Freileitung speist in ein starres Netz ein und Eine 750kV-Drehstrom-Freileitung transportiert elektrische Leistung über 600 km. hat die folgenden Beläge:

 $_{10}L' = 0,162 \Omega/km$

 $\omega C' = 5 \cdot 10^{-6} \text{ S/km}.$ pun Wie groß ist die natürliche Leistung der Übertragungsstrecke?

a

Welcher Leitungswinkel stellt sich für die Freileitung ein? 9 Zeichnen Sie qualitativ (saubere Skizze ohne Werte) das Zeigerdiagramm der Spannungen und Ströme für diesen Fall. Achten Sie auf die richtigen Phasenlagen von I₁, I₂, I_L und U₁, U₂ und U_L (Längsspannung)! ô

Welcher Leitungswinkel stellt sich ein, wenn die Leitung in der Mitte mit einer ende abgegebene Wirkleistung bei Nennspannung der natürlichen Leistung Kapazität von 50 µF pro Phase längskompensiert wird und die am Leitungsnach a) entspricht? Zeichnen Sie zuerst das π -Ersatzschaltbild. Für ein Zei-40 kV ≜ 1 cm und 0,5 kA ≜ 1 cm gerdiagramm gilt folgender Maßstab: g

Wie groß ist die natürliche Leistung der nach d) kompensierten Freileitung? (e)

Was bedeutet "Lastabwurf" bei einer Freileitung? Was ist die Auswirkung? 4

 ∞

2.Teil: Elektromechanische Energieumformung

1. Aufgabe: Gleichstrommaschine

maschinen? Welche Maßnahmen können zu deren Reduzierung ergriffen 1.1 Welche negativen Auswirkungen hat die Ankerrückwirkung bei Gleichstromwerden? Wie kann bei einer fremderregten Gleichstrommaschine im Motorbetrieb die Drehrichtung umgekehrt werden? 1.2

Mit welchen Maßnahmen kann die Leerlaufdrehzahl einer fremderregten Gleichstrommaschine erhöht werden? 1.3

Eine fremderregte Gleichstrommaschine besitzt im Nennpunkt folgende Daten:

 $U_{a,N} = 330 \text{ V}$ Ankerspannung:

= 20 A/a,N Ankerstrom:

 $= 1800 \, \text{min}^{-1}$ NN Drehzahl:

= 330 VErregerspannung: Für die Rotationsinduktivität ist der Wert $M_d = 1,4$ H und für den Erregerwiderstand

der Wert $R_{\rm f}$ = 275 Ω angegeben.

Verluste durch die Wendepol- oder Kompensationswicklung werden nicht Sättigungserscheinungen im Eisenkreis, Reibungs- und Eisenverluste sowie berücksichtigt.

Berechnen Sie für den Nennpunkt die folgenden Größen: 4.

[5 P]

Drehmoment M_N

mechanische Leistung Pmech, N

aufgenommene elektrische Leistung $P_{\rm el,N}$ und Wirkungsgrad $\eta_{\rm N}$ (ohne Berücksichtigung der Erregerleistung)

Ankerwiderstand Ra

[2 P] Die Maschine soll im Stillstand bei Nenn-Erregerspannung mit dem Nennmoment anlaufen. Welche Ankerspannung U_a ist hierfür einzustellen? 5.