





Braunschweig, 01.08.2011 Ku-Schr/Ca-Tar/Mei-Pso

Bachelorprüfung im Sommersemester 2011

Grundlagen der elektrischen Energietechnik

1.Teil: Hochspannungstechnik und Energieübertragung

2.Teil: Elektromechanische Energieumformung

3.Teil: Grundlagen der Leistungselektronik

2.Teil: Elektromechanische Energieumformung

1. Aufgabe: Gleichstrommaschine

- 1.1 Mit welchen Maßnahmen kann die Leerlaufdrehzahl einer fremderregten Gleichstrommaschine eingestellt werden? [2 P]
- 1.2 Nennen Sie eine Ursache für Bürstenfeuer und eine mögliche Abhilfemaßnahme.
 [2 P]
- 1.3 Wodurch wird bei der fremderregten Gleichstrommaschine das maximale Drehmoment und wodurch die maximale Drehzahl begrenzt? [2 P]

Von einer fremderregten Gleichstrommaschine sind für den Betrieb im Nennpunkt folgende Daten bekannt:

Erregerspannung : $U_{f,N} = 200 \text{ V}$ Erregerstrom : $I_{f,N} = 1 \text{ A}$ Ankerspannung : $U_{a,N} = 200 \text{ V}$ Ankerstrom : $I_{a,N} = 10 \text{ A}$

Drehzahl : $n_{\rm N} = 2000 \, {\rm min}^{-1}$

Der Wirkungsgrad beträgt im Nennpunkt 96,8 % (ohne Berücksichtigung der Erregerverluste). Anker- und Erregerspannung können mit Hilfe von Gleichstromstellern variabel zwischen 0 V und 200 V eingestellt werden. Sättigungserscheinungen im Eisenkreis, Reibungs- und Eisenverluste sowie Verluste durch die Wendepol- oder Kompensationswicklung werden nicht berücksichtigt.

- 1.4 Wie groß sind im Nennpunkt die aufgenommene elektrische Leistung $P_{\text{el,N}}$ (ohne Erregerleistung), die mechanische Leistung $P_{\text{mech,N}}$ und das Antriebsdrehmoment M_N ? [3 P]
- 1.5 Berechnen Sie die Rotationsinduktivität M_d , den Ankerwiderstand R_a und den Erregerwiderstand R_f der Maschine. [3 P]
- 1.6 Welche Erregerspannung muss eingestellt werden, damit bei Nenn-Ankerspannung und Belastung mit Nenn-Ankerstrom eine Drehzahl von 3000 min^{-1} erreicht wird? Wie groß ist die mechanische Leistung P_{mech} in diesem Betriebspunkt?

2. Aufgabe: Asynchronmaschine (ASM)

- 2.1 Wodurch wird bei der Asynchronmaschine der Anlaufstrom begrenzt und warum sollten Asynchronmaschinen, die am Netz anlaufen, mit trägen Sicherungen abgesichert werden? [2 P]
- 2.2 Welche Leerlaufdrehzahl besitzt eine Drehfeldmaschine mit der Polpaarzahl p = 1 bei einer Statorfrequenz von $f_s = 60$ Hz? Wie kann man die Drehrichtung ändern? [2 P]

Eine vierpolige Käfigläufer-Asynchronmaschine wird in Dreieckschaltung an einem 400V/50Hz-Drehstromnetz betrieben. Von dem Asynchronmotor sind für den Nennpunkt folgende Daten bekannt:

Drehzahl: $n_N = 1320 \text{ min}^{-1}$ Drehmoment: $M_N = 200 \text{ Nm}$ Strangstrom: $I_{s,N} = 34,64 \text{ A}$

Die Drehzahl im Kipppunkt beträgt: $n_k = 929 \text{ min}^{-1}$

Der Statorwiderstand sowie Eisen-, Reibungs- und Zusatzverluste sind vernachlässigbar (vereinfachtes Ersatzschaltbild).

2.3 Bestimmen Sie die Leerlaufdrehzahl n_0 .

[1 P]

2.4 Bestimmen Sie für den Nennpunkt:

[6 P]

- den Schlupf s_N
- die mechanische Leistung P_{mech.N}
- die Luftspaltleistung P_{δ,N}
- den Leistungsfaktor $\cos \varphi_{N}$
- die Wirkstromkomponente $I_{sw,N}$ und die Blindstromkomponente $I_{sb,N}$ des Strangstromes $I_{s,N}$.
- 2.5 Wie groß sind der Kippschlupf s_k und das Kippmoment M_k ? [2 P]

3. Aufgabe: Vollpol-Synchronmaschine

- 3.1 Wie kann bei einer am starren Netz arbeitenden Synchronmaschine die Blindleistungsabgabe beeinflusst werden? Wie wirkt sich der übererregte Betrieb von Synchronmaschinen am starren Netz bezüglich der Blindleistung im Netz aus?
- 3.2 Warum sollte der Dauerkurzschlussstrom bei einem Synchrongenerator deutlich größer (z. B. $3 \cdot I_{s,N}$) als der Nennstrom sein? [1 P]
- 3.3 Nennen Sie mindestens zwei Einsatzbereiche bzw. Anwendungsgebiete, für die der Einsatz von Synchronmaschinen besonders vorteilhaft ist, und begründen Sie Ihre Antwort.
 [2 P]

Eine elektrisch erregte Vollpol-Synchronmaschine wird in Sternschaltung am 400V/50Hz-Drehstromnetz betrieben. Von der Maschine sind folgende Daten bekannt:

Synchrondrehzahl: $n_0 = 600 \text{ min}^{-1}$

synchrone Reaktanz: $X_d = 10 \Omega$

Polradspannung je Strang: $U_{p,N} = 115 \text{ V}$ bei Nennerregerstrom $I_{f,N}$

Verluste können vernachlässigt werden ($R_s = 0$)

3.4 Bestimmen Sie die Polpaarzahl p.

[1 P]

3.5 Wie groß ist der Kurzschlussstrom I_k bei Nennerregung?

[1 P]

Die Maschine wird bei Nennerregung und mechanisch unbelastet als Phasenschieber betrieben:

- 3.6 Wird die Maschine über- oder untererregt betrieben? Begründen Sie Ihre Antwort. [1 P]
- 3.7 Wie groß ist der Strangstrom I_s ?

[2 P]

3.8 Um welchen Faktor muss der Erregerstrom verändert werden, damit der Strangstrom $I_s = 0$ wird? [2 P]

Lösungen zu den Rechen-Aufgabenteilen der Bachelorprüfung Sommersemester 2011

2.Teil: Elektromechanische Energieumformung

1. Aufgabe: Gleichstrommaschine

1.4)
$$P_{el N} = 2000 \,\mathrm{W}$$

$$P_{mech,N} = 1936 \,\mathrm{W}$$

$$M_N = 9,24 \text{ Nm}$$

1.5)
$$M_d = 0.924 \,\mathrm{H}$$

$$R_a = 0.64 \Omega$$

$$R_f = 200 \Omega$$

1.6)
$$U_f = 133,3 \text{ V}$$

$$P_{mech} = 1936 \,\text{W}$$

2. Aufgabe: Asynchronmaschine (ASM)

2.3)
$$n_0 = 1500 \,\mathrm{min}^{-1}$$

2.4)
$$s_N = 0.12$$

$$P_{mech,N} = 27646 \,\mathrm{W}$$

$$P_{\delta,N} = 31416 \,\mathrm{W}$$

$$\cos \varphi_N = 0.756$$

$$I_{sw,N} = 26,18 \,\mathrm{A}$$

$$I_{sb,N} = 22,67 \text{ A}$$

2.5)
$$s_k = 0.38$$

$$M_k = 349,35 \text{ Nm}$$

3. Aufgabe: Vollpol-Synchronmaschine

3.4)
$$p = 5$$

3.5)
$$I_k = 11,5 \text{ A}$$

3.6) untererregt, da
$$U_{p,N} < U_s$$

3.7)
$$I_s = 11.6 \text{ A}$$

3.8) Erhöhung von
$$I_{\rm f}$$
 um den Faktor 2