





Braunschweig, 21.08.2012 Ku-Puz/Hen-Tar/Mei-Pso

## **Bachelorprüfung Sommersemester 2012**

# Grundlagen der elektrischen Energietechnik

1.Teil: Hochspannungstechnik und Energieübertragung

2.Teil: Elektromechanische Energieumformung

3.Teil: Grundlagen der Leistungselektronik

### 2.Teil: Elektromechanische Energieumformung

### 1. Aufgabe: Gleichstrommaschine

- 1.1 Welche Funktion haben die Wendepolwicklung und die Kompensationswicklung beim Betrieb einer Gleichstrommaschine? [2 P]
- 1.2 Bei einer fremderregten Gleichstrommaschine wird während des Betriebs im Nennpunkt versehentlich die Erregung ausgeschaltet. Welche Auswirkungen hat dies auf den Betrieb (Ankerstrom, Drehzahl) der Maschine? [2 P]

Für einen Elektro-Gabelstapler wird eine fremderregte Gleichstrommaschine als Fahrmotor verwendet. Aus einer Batteriespannung  $U_{Bat} = 220 \text{ V}$  kann mit Hilfe von Gleichstromstellern sowohl eine variable Ankerspannung  $U_a$  als auch eine variable Erregerspannung  $U_f$  von 0 bis 220 V eingestellt werden. Die Gleichstrommaschine besitzt im Nennpunkt folgende Daten:

Drehzahl:  $n_N = 1400 \text{ min}^{-1}$ Drehmoment:  $M_N = 100 \text{ Nm}$ 

Für die Rotationsinduktivität ist der Wert  $M'_d$  = 1,0 H, für den Erregerwiderstand der Wert  $R_f$  = 150  $\Omega$  und für den Ankerwiderstand der Wert  $R_a$  = 0,1  $\Omega$  angegeben.

Sättigungserscheinungen im Eisenkreis, Reibungs- und Eisenverluste sowie Verluste durch die Wendepol- oder Kompensationswicklung werden nicht berücksichtigt.

1.3 Welcher Erregerstrom  $I_{f,N}$  ist für den Motorbetrieb einzustellen, damit im Nennpunkt ein Ankerstrom von  $I_{a,N} = 100 \,\text{A}$  fließt? Wie groß sind dann die induzierte Spannung  $U_{i,N}$ , die Ankerspannung  $U_{a,N}$ , die mechanische Leistung  $P_{\text{mech},N}$  und der Wirkungsgrad  $\eta_N$  (ohne Berücksichtigung der Erregerverluste)?

Während eines Bremsvorgangs wird mit der Maschine generatorisch in die Batterie zurückgespeist. In diesem Betriebspunkt beträgt die Ankerspannung  $U_a = 220 \text{ V}$ , es fließt ein Ankerstrom  $I_a = -100 \text{ A}$  und der Erregerstrom beträgt  $I_f = 1,455 \text{ A}$ .

1.4 Wie groß sind die induzierte Spannung und die Drehzahl in diesem Betriebspunkt? Wie groß sind das Drehmoment und die mechanische Leistung?
[4 P]

### 2. Aufgabe: Asynchronmaschine (ASM)

- 2.1 Welchen Einfluss hat die Stern-Dreieck-Umschaltung und welchen Einfluss hat die Polpaarzahl *p* auf die Leerlaufdrehzahl einer Asynchronmaschine? [2 P]
- 2.2 Welchen Einfluss hat bei einer Asynchronmaschine die Streuung ( $X_{\sigma}$ ) auf den Anlaufstrom und auf das Kippmoment? [2 P]

Ein vierpoliger Käfigläufer-Asynchronmotor wird an einem 400V/50Hz-Drehstromnetz betrieben. Von dem Asynchronmotor sind folgende Daten bekannt:

Schaltungsart: Sternschaltung

Nennleistung:  $P_{\text{mech,N}} = 3 \text{ kW}$ 

Nenndrehzahl:  $n_N = 1436 \text{ min}^{-1}$ 

Im Kipppunkt wird eine Drehzahl  $n_k = 1125 \text{ min}^{-1}$  gemessen. Der Statorwiderstand sowie Eisen-, Reibungs- und Zusatzverluste sind vernachlässigbar (vereinfachtes Ersatzschaltbild).

2.3 Bestimmen Sie für den Nennpunkt:

[4 P]

- den Schlupf s<sub>N</sub>
- das Drehmoment M<sub>N</sub>
- die Luftspaltleistung P<sub>δ,N</sub>
- die Rotorverlustleistung P<sub>vr,N</sub>
- 2.4 Bestimmen Sie für den Kipppunkt:

[3 P]

- den Schlupf s<sub>k</sub>
- das Kippmoment M<sub>k</sub>
- 2.5 Wie groß ist das Anlaufmoment  $M_A$ ?

[2 P]

### 3. Aufgabe: Vollpol-Synchronmaschine

- 3.1 Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm einer Vollpol-Synchronmaschine für Motorbetrieb am starren Netz ( $R_s = 0$ ), wobei die Maschine nur Wirkleistung aufnimmt. Bezeichnen Sie die Spannungsabfälle und tragen Sie den Polradwinkel g ein. Wie groß ist der Phasenwinkel g? [3 P]
- 3.2 Wie muss eine Synchronmaschine am Netz betrieben werden, um kapazitive Verbraucher zu kompensieren? [1 P]
- 3.3 Nennen Sie mindestens zwei Einsatzbereiche bzw. Anwendungsgebiete, für die der Einsatz von Synchronmaschinen besonders vorteilhaft ist, und begründen Sie Ihre Antwort.
  [2 P]

Eine vierpolige Vollpol-Synchronmaschine wird in Sternschaltung am 400V/50Hz-Drehstromnetz betrieben. Folgende Größen sind bekannt:

synchrone Reaktanz:  $X_d = 1.6 \Omega$ 

Polradspannung bei Nennerregung:  $U_{p,N} = 400 \text{ V}$ 

Verluste können vernachlässigt werden ( $R_s = 0$ )

- 3.4 Im Nennpunkt gibt die Maschine bei Nennerregung eine mechanische Leistung von  $P_{\text{mech,N}} = 86,6 \text{ kW}$  ab. Berechnen Sie: [5 P]
  - das Nennmoment M<sub>N</sub>
  - den Polradwinkel  $g_N$
  - die elektrisch zugeführte Leistung Pel, N
  - den Strangstrom I<sub>s,N</sub> (Tipp: Stromortskurve)
- 3.5 Die Maschine wird bei Nennerregung kurzzeitig bis zum Kipppunkt belastet.

  Bestimmen Sie für diesen Betriebspunkt: [3 P]
  - den Polradwinkel  $\mathcal{G}_{K}$
  - das Kippmoment M<sub>K</sub>
  - die Überlastbarkeit ü

# Lösungen zu den Rechen-Aufgabenteilen der Bachelorprüfung Sommersemester 2012

### 2.Teil: Elektromechanische Energieumformung

### 1. Aufgabe: Gleichstrommaschine

1.3) 
$$I_{f,N} = 1 A$$

$$U_{i,N} = 146,6 \text{ V}$$

$$U_{a.N} = 156,6 \text{ V}$$

$$P_{mech,N} = 14660 \,\mathrm{W}$$

$$\eta_N = 0.936$$

1.4) 
$$U_i^* = 230 \,\mathrm{V}$$

$$n^* = 1509.5 \,\mathrm{min}^{-1}$$

$$M^* = -145.5 \text{ Nm}$$

$$P_{mech}^* = -23000 \,\mathrm{W}$$

## 2. Aufgabe: Asynchronmaschine (ASM)

2.3) 
$$s_N = 0.0426 = 4.26 \%$$

$$M_N = 19,95 \text{ Nm}$$

$$P_{\delta,N} = 3133,7 \text{ W}$$

$$P_{vr,N} = 133,7 \text{ W}$$

2.4) 
$$s_k = 0.25$$

$$M_k = 60,15 \text{ Nm}$$

2.5) 
$$M_A = 28,3 \text{ Nm}$$

## 3. Aufgabe: Vollpol-Synchronmaschine

3.4) 
$$M_N = 55,13 \text{ Nm}$$

$$\mathcal{G}_N = 30^{\circ}$$

$$P_{el,N}=86,6\,\mathrm{kW}$$

$$I_{s,N} = 144,3 \text{ A}$$

3.5) 
$$\theta_k = 90^{\circ}$$

$$M_k = 1102,6 \text{ Nm}$$

$$\ddot{u} = 2$$