



DATOS GENERALES

EMPRESA	NIT	TIPO MANTENIMIENTO
CARGAR S.A.S	890.919.352	CORRECTIVO
EQUIPO	SERIAL	RESPONSABLE
TOYOTA 2023	23123-12	JHON MARIO
HORÓMETRO INICIAL	HORÓMETRO FINAL	CONTACTO
909.1	—	ANDRES FELIPE

DETALLE DEL SERVICIO

FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	ACTIVIDAD (CÓDIGO / DESCRIPCIÓN)	ESTADO	TÉCNICO	OBSERVACIONES
1				
2				
3				
4				
5				
6				

TÉCNICOS ASIGNADOS

TÉCNICO	FECHA/HORA SALIDA	FECHA/HORA REGRESO	TIEMPO
YESID	26/04/2026 06:45	26/04/2026 11:46	5h 1m

REPUESTOS E INSUMOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNIT.	TOTAL
BOMBILLA ESTROBOSCOPICA	1.00	unidad	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
Total Repuestos				\$ 2.500.000

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Total Mano de Obra	\$ 90.300
Total Repuestos	\$ 2.500.000

Subtotal	\$ 2.590.300
Impuesto (19.00%)	\$ 492.157
TOTAL FINAL	\$ 3.082.457

Técnico Responsable

Recibido a Conformidad