

Charles Santana Rondeau 646 PB 1 Córdoba CP 5000

7 de Diciembre, 2016

Inmobiliaria Kabal's Obispo Oro 237 1A Córdoba CP 5000

Estimado Ramiro Quintero,

Notificamos del inventario de desperfectos encontrados en local Rondeau # 646 PB Local "1":

- Cerámicos rotos. 11 ubicados en distintos lugares del local.
- Cerámicos colocados presentan imperfecciones (se encuentran saltados).
- Manchas con óxido en cerámicos varios.
- Ganchos colocados en techo (6).
- Marcos de puertas de baño con grieta y falta de barniz.
- Columna desprolija, falta segunda mano de pintura.
- Pintura en local incompleto, falta segunda mano en varios lugares.
- Pared rota en pasante de cable (baño interno).
- Pared rota en pasante de cable.
- Zócalo roto en entrada de baño.
- Falta tapa de un toma corriente.
- Falta tapa de caja de luz.
- Inconvenientes en la conexión de gas. El servicio esta inutilizado por mas de un año, es necesario dar el alta con gasista matriculado.

Atte.,

Charles Santana