## Университет ИТМО Кафедра вычислительной техники Основы вычислительной техники

# **ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6** Обмен данными с ВУ по прерыванию

Группа Р3102 Вариант №4845

Работу выполнил студент Коков Алексей Тимурович

## Цель работы

Изучение организации процесса прерывания программы и исследования порядка функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы.

## Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерываний должна модифицировать X в соответствии с вариантом задания и выводить его на ВУ, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

#### Условие

- 1. Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом  $04A_{16}$ ) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-4X на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть X из содержимого РД данного ВУ
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

**ОДЗ** числа X: [-31<sub>10</sub>; 32<sub>10</sub>]

## Текст исходной программы

**ORG** 000

RETURN: WORD? ; Ячейка адреса возврата

BR INTRP ; Ячейка для организации прерывания

ORG 04A

X: WORD? ; Аргумент

 LEFT: WORD FFE1
 ; Левая граница ОДЗ для X

 RIGHT: WORD 0020
 ; Правая граница ОДЗ для X

S\_ACCUM: WORD 0000 ; Промежуточная ячейка для сохранения изм. значения X S\_CARRY: WORD 0000 ; Промежуточная ячейка для сохранения флага переноса MINUS\_CHECK: WORD 0000 ; Промежуточная ячейка для хранения проверяемого числа

MINUS\_MASK1: WORD 0080 ; Маска для проверки на отрицательность

MINUS\_MASK2: WORD FF00 ; Маска для установки 16-разрядного отрицательного числа

BEGIN: CLA ; Основная программа

INC INC INC

SUB RIGHT ; Проверка на вхождение числа в ОДЗ

DI ADD X

BPL MIN\_REST ADD RIGHT

EI MOV X BR BEGIN

MIN\_REST: ; Случай, когда число не принадлежит ОДЗ

CLA

ADD LEFT

ΕI

MOV X BR BEGIN

FUNC: WORD 0000 ; Функция F(x) = -4x

CLA
ADD X
ROL
CLC
ROL
CLC
CMA
INC

NOР ; Отладочная точка останова

BR (FUNC)

INTRP: MOV S\_ACCUM ; Программа обработки прерываний

**ROL** 

MOV S\_CARRY ; Сохранение содержимого аккумулятора и флага переноса

TSF 3 ; Опрос флага ВУ-3

BR CHECK2 ; если флаг ВУ-3 сброшен, то производится переход на проверку

BR READY3 ; флага ВУ-2, иначе - на вывод данных на ВУ-3

CHECK2: TSF 2 ; Опрос флага ВУ-2

BR RESTART ; если флаг ВУ-2 сброшен, то производится переход на возврат

BR READY2 ; к основной программе, иначе - на ввод данных с ВУ-2

READY3: JSR FUNC ; Вывод значения функции F(x) на ВУ-3

OUT 3 CLF 3

NOР ; Отладочная точка останова

**BR RESTART** 

READY2: CLA ; Ввод содержимого ВУ-2 и вычитание из него X

IN 2 ; Сохранение текущего значения аккумулятора

MOV MINUS\_CHECK ; для его последующего восстановления

AND MINUS\_MASK1 ; Проверка получившегося числа на отрицательность в его ВЕQ CHECK2\_PLUS ; 8-разрядном представлении, если оно отрицательно, то сприбавляется маска FF00 для работы с числом в 16-разр.

представлении

ADD MINUS\_CHECK ADD MINUS\_MASK2

SUB X

SUB LEFT ; Проверка на вхождение числа в ОДЗ с левой границы

BMI CHECK2\_REST

ADD LEFT BR CHECK2\_OK

CHECK2\_PLUS: ADD MINUS\_CHECK

SUB X

SUB RIGHT ; Проверка на вхождение числа в ОДЗ с правой границы

BPL CHECK2\_REST

ADD RIGHT BR CHECK2\_OK

СНЕСК2\_REST: ; Случай, когда число не принадлежит ОДЗ

CLA

ADD LEFT

СНЕСК2\_OK: NOP ; Число принадлежит ОДЗ, запись получившегося

MOV X ; значения в X

CLF 2

RESTART: CLA ; Выход из цикла обработки прерываний ADD S\_CARRY ; Восстановление значения флага переноса

ROR ; и аккумулятора

CLA CMA

AND S\_ACCUM

EI

BR (RETURN)

### Методика проверки

- 1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ, заменив команды NOP на команды HLT.
  - 2. Запустить основную программу в автоматическом режиме с адреса 052.
  - 3. Установить «Готовность ВУ-3».
  - 4. Дождаться останова.
- 5. Записать содержимое регистра данных ВУ-3 и ячейки X в момент останова программы.
  - 6. Проверить, находится ли в РД ВУ-3 значение функции F(x) = -4x.

- 7. Продолжить выполнение программы.
- 8. Установить «Готовность ВУ-2».
- 9. Дождаться останова
- 10. Записать содержимое аккумулятора и ячейки X в момент останова программы
- 11. Проверить, находится ли в аккумуляторе значение (РД ВУ-2-x) или (-31), если произошел выход за ОД3.

## Вывод

В ходе данной лабораторной работы я изучил организацию процесса прерывания программы и исследовал порядок функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы.