

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



**PHƯƠNG TIỆN ĐO VẬN TỐC VÀ LƯU LƯỢNG
THỂ TÍCH KHÍ THẢI TRONG ỐNG KHÓI
– QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**

Velocity and volume flow rate in ducts - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCF 14**

Lần ban hành: **02**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
19/05/2020	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2026	Ban hành lần thứ hai	02

**PHƯƠNG TIỆN ĐO VẬN TỐC VÀ LƯU LƯỢNG THỂ TÍCH
KHÍ THẢI TRONG ỐNG KHÓI – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**
Velocity and volume flow rate in ducts - Calibration procedure

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo lưu lượng khí thải trong ống khói tự động, liên tục cụ thể: phạm vi đo: đến 5.000.000 m³/h hoặc vận tốc đến 40 m/s, Độ chính xác: $\pm 4\%$

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường khi sử dụng PTĐ nói trên.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong quy trình này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. *Phương tiện đo (PTĐ)*: là thiết bị được dùng độc lập hoặc kết hợp với thiết bị phụ để thực hiện phép đo.

2. *Hiệu chuẩn*: là hoạt động, trong những điều kiện quy định, bước thứ nhất là thiết lập mối liên hệ giữa các giá trị đại lượng có độ không đảm bảo đo do chuẩn đo lường cung cấp và các số chỉ tương ứng với độ không đảm bảo đo kèm theo và bước thứ hai là sử dụng thông tin này thiết lập mối liên hệ để nhận được kết quả đo từ số chỉ.

3. *Hiệu chỉnh*: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.

4. *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

5. *Độ đúng*: là mức độ gần nhau giữa trung bình của một số vô hạn các giá trị đại lượng đo được lặp lại và giá trị đại lượng quy chiếu.

6. *Độ chính xác*: là mức độ gần nhau giữa giá trị đại lượng đo được và giá trị đại lượng thực của đại lượng đo.

7. *Độ trôi*: là sự thay đổi từ từ đặc trưng đo lường của PTĐ.

8. *Đơn vị tính*: m/s, m³/h; m³/min...

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	- Kiểm tra sai số	7.3.1
	- Kiểm tra độ lặp lại	7.3.2
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4

5	Xử lý chung	8
---	-------------	---

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Chuẩn lưu lượng - Đồng hồ đo chênh áp, áp kế dạng nghiêng hoặc thiết bị đo chênh áp. - Phương tiện đo nhiệt độ	- Phạm vi đo: đến $(0 \div 99,9995) \text{ m}^3$, độ chính xác 2%. - Phạm vi vận tốc dòng: đến 40 m/s, độ chính xác 2% - Phạm vi đo: đến 250 mmH ₂ O, độ chính xác 2,3%. - Phạm vi đo: đến 600 °C, độ chính xác 2%. - ĐKDB $\leq \frac{1}{2}$ phương tiện cần hiệu chuẩn.
1.2	Chuẩn vận tốc	- Phạm vi đo: đến 40 m/s - Độ phân giải: 0,1 m/s - ĐKDB $\leq \frac{1}{2}$ phương tiện cần hiệu chuẩn.
2	Phương tiện khác	
2.1	Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$, giá trị độ chia 1°C ; - Độ ẩm: $(25 \div 95) \% \text{RH}$, giá trị độ chia 1 %RH.
2.2	Phương tiện đo áp suất khí quyển	Phạm vi đo đến 2,54 mmHg, giá trị độ chia
3	Phương tiện phụ	
	- Ống Pitot chữ S hoặc ống Pitot tiêu chuẩn (chữ L).	- Được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ

5. Điều kiện hiệu chuẩn


Phòng hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $\leq 80 \% \text{RH}$ (không đọng sương)
- Điện áp nguồn cấp chính: $220 \text{ VAC} \pm 10 \text{ V}$

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Lắp ráp hệ thống lấy mẫu như Hình dưới và kiểm tra độ kín của hệ thống sau khi lắp ráp như hướng dẫn tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.



b) Kiểm tra độ kín của ống Pitot: Thổi qua đầu dưới của ống Pitot (đầu đo áp suất động) cho đến khi công tơ của áp kế đo được ít nhất 7,6 mmH₂O sau đó bịt kín, áp lực sẽ ổn định ít nhất trong 15s. Thực hiện tương tự với lỗ trên (đầu đo áp suất tĩnh) sử dụng lực hút để có áp suất tối thiểu là 7,6 mmH₂O.

c) Xác định vị trí lấy mẫu, số lượng điểm hút mẫu, áp suất ống khói, nhiệt độ và áp suất động, hàm ẩm theo quy định tại Phụ lục 01, 02, 03 và 04 ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BTNM.

d) Cần lấy mẫu phải có độ dài phù hợp, có thể hút mẫu tại tất cả các điểm hút mẫu đã được xác định theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.

e) Lựa chọn kích thước đầu hút: căn cứ vào vận tốc của dòng khí để lựa chọn đầu hút mẫu thích hợp;

f) Đánh dấu vị trí của từng điểm hút mẫu trong ống khói đã được xác định trên cần lấy mẫu bằng mực chịu nhiệt hoặc băng dính chịu nhiệt.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện cần hiệu chuẩn với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu và phụ kiện kèm theo.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động của phương tiện cần hiệu chuẩn theo tài liệu kỹ thuật.

7.3. Kiểm tra đo lường

7.3.1. Kiểm tra lưu lượng (đối với thiết bị có ống hút mẫu)

7.3.1.1. Đo kiểm tra trước hiệu chuẩn

Lắp máy đầu hút lưu lượng của thiết bị cần hiệu chuẩn với thiết bị đo lưu lượng chuẩn bật sáy 3 phút. Tiến hành đo kiểm tra lưu lượng không khí, chờ giá trị chỉ thị ổn định. Ghi lại kết quả vào biên bản phụ lục I.

7.3.1.2. Đo kiểm tra sau hiệu chuẩn

7.3.2.1. Kiểm tra điểm “0”

Phải tiến hành đo tối thiểu 03 mẫu liên tiếp bằng hệ thống chuẩn lưu lượng khí thải trong ống khói tại lúc nhà máy không hoạt động. Ghi lại các giá trị của PTĐ và hệ thống chuẩn sau khi tính toán được vào biên bản.

7.3.2.2. Kiểm tra sai số

- Sai số của PTĐ được thực hiện tại lúc nhà máy vận hành với công suất hoạt động $\geq 50\%$ công suất tối đa của nhà máy.

- Tiến hành đo tối thiểu 03 lần liên tiếp bằng hệ thống chuẩn. Ghi lại các giá trị của PTĐ và hệ thống chuẩn sau khi phân tích được vào biên bản.

- Sai lệch giữa giá trị lưu lượng danh định và giá trị lưu lượng đo được của PTĐ cần hiệu chuẩn không lớn hơn $\pm 5\%$.

7.4. Đánh giá độ không đảm bảo đo

7.4.1. Xác định các yếu tố gây ra ĐKĐB tại tất cả các điểm hiệu chuẩn.

Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm:

- Thiết bị đo lưu lượng khí thải trong ống khói cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước, độ trôi điểm “không”, độ lặp lại khi sử dụng thiết bị;

- Thiết bị chuẩn đo lường: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước, giá trị độ chia, độ đúng của thiết bị.

- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Nguồn điện cấp vào thiết bị;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.2. Tính toán ĐKĐB đo của các yếu tố ảnh hưởng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐKĐB được xác định từ mục 7.4.1. Tuy nhiên, không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đều có thể xác định được hoặc có những yếu tố ảnh hưởng không đáng kể tới ĐKĐB thì có thể xem xét và bỏ qua như: nhân viên thực hiện công tác đo/hiệu chuẩn, nguồn điện, điều kiện môi trường và một vài yếu tố ngẫu nhiên khác... ĐKĐB được tính như sau:

- ĐKĐBĐ do sự lặp lại của chuẩn

$$u_{A1} = \frac{s}{\sqrt{3}}$$

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau 3 lần đo

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

Với n = số lần thực hiện đo

q_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{q}$: giá trị trung bình của k lần đo

- ĐKĐB do lưu lượng chuẩn

$$u_{B1} = \frac{U}{k}$$

U: Độ không đảm bảo đo của máy đo lưu lượng

k là hệ số phủ ($k = 2$)

- ĐKĐB do độ phân giải của phương tiện đo

$$u_{B2} = \frac{d}{2\sqrt{3}}$$

d: Giá trị độ chia nhỏ nhất của phương tiện đo

7.4.3. Tính toán ĐKĐB kết hợp với ĐKĐB mở rộng

ĐKĐB kết hợp

$$U_c = \sqrt{U_A + U_{B1} + U_{B2}}$$

ĐKĐB mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U = k.U_c$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB chuẩn kết hợp để đưa ra độ KĐBĐ mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. Phương tiện đo lưu lượng khí thải trong ống khói sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn có chứa các thông tin về kết quả hiệu chuẩn kèm theo độ không đảm bảo đo tương ứng.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo lưu lượng khí thải trong ống khói được khuyến nghị: tối đa 01 lần/năm.

PHỤ LỤC

(Chi tiết theo *ETV.MCF.F 04.01*)