Bollettino tecnico BT-12

Aggiornamento delle soglie di vibrazione per le elettropompe sommergibili modello P7.

Apparecchiature interessate

Il presente bollettino riguarda le elettropompe modello P7 con matricola anteriore al 2024, cioè con prefisso da P7-20 a P7-23. Le pompe P7 costruite dal 2024 montano già il nuovo cuscinetto inferiore e non sono interessate.

I modelli P8 e P9 non sono interessati: per essi restano valide le soglie indicate nei rispettivi manuali.

Motivo dell'aggiornamento

L'analisi dei guasti raccolti in campo ha mostrato che, sulle pompe P7 di prima serie, vibrazioni comprese tra 6,3 e 7,1 mm/s per periodi prolungati accelerano l'usura del cuscinetto inferiore e della tenuta meccanica.

Nuove soglie

Parametro	Valore del manuale	Nuovo valore
Soglia di allarme E-4021	7,1 mm/s	6,3 mm/s
Soglia di arresto	11,0 mm/s	10,0 mm/s
Ritardo di intervento	60 secondi	60 secondi

Come intervenire

Sul modulo di controllo BC-7 accedere al menu di servizio e modificare il parametro P-047 da 7,1 a 6,3 e il parametro P-048 da 11,0 a 10,0. L'operazione richiede circa 15 minuti per pompa e non richiede il sollevamento.

Dopo la modifica registrare il valore di vibrazione a regime e annotarlo nel registro della pompa.

Validità

Il presente bollettino sostituisce, per le sole apparecchiature interessate, i valori riportati nel manuale d'uso MU-P7 rev. 3 e nel manuale di manutenzione MM-P7 rev. 3. La soglia dell'allarme E-4012 e il relativo margine di 24 ore restano invariati.

Contatti

Per chiarimenti scrivere a service@betaidroservizi.example indicando modello e matricola della pompa.