장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 5-00459		신청구분	장비구매/수리 기안서			
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2025-08-27 ~ 2025-08-27			
기안자	최새름		보존기간	5년			
기안일자	2025-08-26 13:38		시행자	최새름			
	파트장		팀장				
결재	이의주 기결	강병규 기결					
합의							
수신참조	경영기획팀						
제목	뷰파인더 소모품 케이블 구매 건						

1. 개요


중계차 방송 장비 점검 중 뷰파인더와 카메라를 연결하는 케이블의 노후화로 부식되어 구매하여 교체 하고자 함.

2. 내용

- 1) 모델명: SONY Viewfinder CORD CONNECTION
- **2) 용도 :** 뷰파인더(SONY HDVF-EL75)와 카메라 바디(SONY HDC-1400R)를 연결하여 카메라 화면을 확장하고 모니터링하는 데 사용되는 케이블

3) 내용

- 중계차 카메라 3대 중 1대의 뷰파인더의 케이블의 부식으로 인한 핀부러짐 화면 미표출 현상이 확인됨.
- 광화문 보유 케이블로 교체 후 정상 동작 확인.





부식 상태

4) 구매 내용

(단위:원/VAT별도)

품목	장비명	수량	단가	합계
뷰파인더 케이블	SONYViewfinderCORDCONNECTION	1ea	215,900	215,900
	215,900			

3. 별도 첨부

[견적서] GMS_SONY Viewfinder CORD CONNECTION_20250822 [요청서] 영상카메라팀 뷰파인더 소모품 요청서_202508