장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-2 021-00076		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-03-09 ~ 2021-03-09	
기안자	유인혁		보존기간	5년	
기안일자	2021-03-10 10:22		시행자	유인혁	
	파트장		팀장	대표이사	
결재	강병규 기결		이의주		전진회 기결
합의					
수신참조	경영기획팀				
제목	영상취재팀 카메라 D-tap 단자 수리				

1. 개요

○ 영상취재용 ENG 카메라 D-Tap 단자 수리

2. 현황

- ENG 카메라 D-Tap 단자 불량으로 Light 사용 불가
- 업체확인 결과 노후화로 인한 단자 불량 확인
- ☞ 세부내역은 영상취재팀 수리 요청서 참조

3. 검토내역

- 업체 확인결과 외부 충격에 의한 파손이 아닌 노후로 인한 장비 장애로 부품 교체 후 정상 사용 가능 확인
- 장비 노후가 진행되었지만 부품이 단종되지 않고 생산 가능하기 때문에 장비수리 가 능

○ 영상취재 특성상 장비의 야간 촬영이나 Pool 진행 시 D-Tap 단자 전원이 필요하기에 수리해야 함.



4. 수리비용

○ 제품 : PMW-500 (S/N : 61326, 12339)

○ 수량 : 2ea

○ 비용: 373,000원 (부가세 별도)

5. 별첨

- 수리요청서 1부
- 견적서 1부