장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 1-00489		신청구분	장비구매/수리 기안서		
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-10-15 ~ 2021-10-15		
기안자	유인혁		보존기간	5년		
기안일자	2021-10-14 13:51		시행자	유인혁		
	파트장		팀장	대표이사		
결재	강병규 기결	이의주 기결			전진희 기결	
하이						
수신참조	경영기획팀					
제목	영상취재팀 ENG 카메라 Viewfinder 수리					

1		7	Н	Ω
	١.	_	н	

○ ENG 카메라 Viewfinder 장애 발생 수리 건

2. 현황

- 영상취재 중 모니터 블랙아웃 발생
- 옆에 충격을 주거나 위, 아래로 흔들면 다시 원상복구 되었다 다시 블랙아웃
- ⇨ 상세내역 수리요청서 참조

3. 검토내역

- 점검결과 Viewfinder 보드 장애로 교체 필요
- 보드 교체 후 정상 작동 확인

) 카메라의 노후화에 의한 문제로 판단 됨
수리내역



ENG Camera View Finder

4. 수리항목

○ HDVF-20A Viewfinder - VF-78 Board: 1,255,400원 - Labor Charge: 84,000원

총액: 1,339,400원(VAT 별도)

5. 별첨

○ 수리 요청서 1부

○ 견적서 1부