장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리ㅍ 021-00041	<u>├</u> ⋿-2	신청구분	장비구매/수리 기안서		
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-02-16 ~ 2021-02-16		
기안자	유인혁		보존기간	5년		
기안일자	2021-02-17 09:18		시행자	유인혁		
	파트장		팀장	팀장 대		
결재	강병규 기결		이의주		<mark>전진회</mark> 기결	
합의						
수신참조	경영기획팀					
제목	영상취재팀 ENG 카메라 수리					

1. 개요

○ 영상취재용 ENG 카메라 수리

2. 현황

- 영상취재 ENG Camera REC(녹화) 버튼 오작동 및 고장 발생
- 점검결과 REC(녹화)기능의 장애가 발생되어 앞쪽 버튼 사용 불가 현상으로 나타났지 만, REC Board 문제로 확인되어 추후 REC 불능이 될 수 있어 교체가 필요함
- 장비의 노후화로 인하여 장애가 발생한 상황이며, 카메라의 주요 부품으로 미 수리 시 취재 불가
 - ☞ 세부내역은 영상취재팀 수리 요청서 참조,

수리장비	



3. 수리비용

○ 제품: PMW-500 (S/N: 61329, 61326, 61315, 61330, 11659, 11441, 60194)

○ 수량 : 7ea

○ 비용 : 1,808,100원 (부가세 별도)

4. 별첨

○ 수리요청서 1부

○ 견적서 1부