장비구매/수리 기안서




문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 3-00440		신청구분	장비구매/수리 기안서			
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2023-07-26 ~ 2023-07-26			
기안자	유인혁		보존기간	5년			
기안일자	2023-07-26 13:45		시행자	유인혁			
	파트장	팀장			대표이사		
결재	노규민 기결	강병규 기결			윤영섭 기결		
합의							
수신참조	경영기획팀						
제목	영상취재팀, 광주지국 LED Light 수리 건						

1. 개요

- 영상취재팀과 광주지국 취재용 카메라 LED Light 수리 요청 건
- 2. 장애 증상
- 1) 밝기 조절 불가
- 2) LED 소자 불량
- 3) 전원 스위치 불량
- 4) 전원 불량
- 3. 점검 결과
- ML-7 3대 (개국 도입장비)
- 1) 장비 노후로 인한 보드 이상 확인 (2대)
- 2) 장비 스위치 접촉 불량 확인(잦은 사용으로 인한 스위치 이탈) (1대)
- ML-9 2대 (2020년 신규도입)
- 1) LED 소자 이상 확인 (1대)
- 2) 금번 폭우 취재 중 빗물 누수로 인한 전원부 합선으로 배터리 이상 발생 (1대 광주)
- 4. 검토 내역
- 수리 장비 중 노후된 보드 교체 장비는 개국 당시 도입 장비로 노후로 인한 장애 발생을 확인 하였으며, 추후 문제 발생 시 장비 교체를 권고함.,

- LED 소자는 약한 충격에도 소자 불량이 발생할 수 있어 이동 시 충격 대비 및 장비 보호 방안을 권고함.
- 우천 취재 시 해당 장비 방수 방안을 권고 함.
- 금번 수리 장비 중 2020년 도입 장비 1대의 Power Board는 무상 수리 진행 하였으며, 구형 장비 수리 시 본사 특별 할인가를 적용하여 진행함.

5. 수리 요청 장비



6. 비용

품목	수량	단가	금액	비고
Li-ion Battery	1	265,000	265,000	폭우 시 누수에 의한 합선
스위치 교환	2	29,000	58,000	노후됨
LED Board 교환	2	137,000	274,000	노후됨
LED 소자 교환	1	29,000	15,800	
합 계 (부가/	626,000			

총액: 626,000원 (부가세 별도)

- 7. 별첨
- 1) 수리요청서 2부
- 2) 견적서 1부