# 장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2017-00047		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트		시행일자	2017-05-25 ~ 2017-05-25	
기안자	하승범		보존기간	5년	
기안일자	2017-05-25 17:19	시행자		하승범	
	파트장		부국장 대표이사		
결재	<b>윤장현</b> 기결		<b>최반근</b> 기결		<b>박정설</b> 기결
합의					
수신참조	경영기획팀/함아란				
제목	스튜디오 카메라 Pan Bar 수리 건				

#### 1. 개요

○ 뉴스 스튜디오에서 사용 중인 페데스탈 Pan Bar의 볼트,너트 수리 건

#### 2. 현황

- 2017년 1월 25일 뉴스 스튜디오에서 사용하는 EFP 카메라의 조작을 위한 손잡이 (Pan Bar) 부분의 볼트,너트가 불량이 발생하여 고정이 안되는 증상이 발생하여 예비 품으로 임시 대체 후 납품 업체에 수리를 의뢰함
- 불량 원인은 장시간 사용으로 인한 볼트·너트의 마모 현상으로 해당 부품을 수리 완료 후 채널에이로 입고 중, 배달기사의 실수로 Pan Bar를 도로에 떨어뜨려 파손됨
- 배달기사의 과실로 인한 보상 안으로, 해당 Pan Bar를 신규 구매하기로 배달기사와 협의되어, 5월 23일 구매 완료됨
- 신규 구매 이전에 최초 납품업체에서 진행한 부품 교체 비용과 기술료에 대해서는 비용 지급이 필요함

No₽	그림#	설명관
1₽	42	기존 Pan Bar 볼 트·너트 불량₽
2₽		수리 완료 후 배 달 과정에서 Pan Bar <mark>파</mark> 손*
30		보상 협의 후 신 규 Pan Bar 입고 완료₽

### 3. 수리 비용

- 82,390원(부가세 포함)
- 볼트,너트 부품 비용 및 기술료

## ※ 별첨

- 영상카메라팀 수리 요청서
- 수리 견적서