장비구매/수리 기안서



문서번호	기술기획팀-2017-00125		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	기술기획팀		시행일자	2017-04-05 ~ 2017-04-05	
기안자	하승범		보존기간	5년	
기안일자	2017-04-05 10:49		시행자	하승범	
	파트장	부국장			대표이사
결재	윤상현	최반근			খপপ্র
	기결	기결			기결
합의					
수신참조	경영기획팀/함아란				
제목	카메라 트라이포트 수리 건				

1. 개요

○ 영상취재 카메라 트라이포트의 파손에 대한 수리 건

2. 내용

- 영상취재 현장 업무 수행 중 카메라 지지대인 트라이포트의 2곳이 파손되어 교체 및 수리를 진행함
 - ☞ 파손 경위는 뉴스비전 사고 경위서 참조

[부품 교체 및 수리 내역]

- 품목	내용	비고
RUBBER STIRRUP	• 트라이포트와 발판부분을 연결 해 주는 고무 재질의 연결부위 가 파손됨	해당 부품 교체 후 재결선
TUBE ASSY	• 트라이포트 기둥 한 개가 휘어짐	해당 부품 교체 없이 휘어 진 부분을 다시 핌

3. 수리 비용

- 109,010원(부가세 포함)
- 부품(RUBBER STIRRUP/1EA)교체 및 기술료

※ 별첨

- 뉴스비전 영상취재팀 수리 요청서 및 사고 경위서
- 수리 견적서

