장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 3-00580		신청구분	장비구매/수리 기안서		
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2023-09-20 ~ 2023-09-20		
기안자	유인혁		보존기간	5년		
기안일자	2023-09-20 16:54		시행자	유인혁		
	파트장	팀장			대표이사	
결재	노규민 기결	강병규 기결			윤영섭 기결	
합의						
수신참조	경영기획팀					
제목	영상취재팀 LED Light 수리 건					

- 1. 개요
- 영상취재팀 취재용 LED Light 수리 요청 건
- 2. 장애 증상
- 1) LED 소자 불량
- 2) 전원 스위치 불량
- 3) 전원 불량
- 3. 점검 결과
- ML-7 2대 (개국 도입장비)
- 1) 장비 노후로 인한 보드 이상 확인
- 2) 장비 스위치 접촉 불량 확인(잦은 사용으로 인한 스위치 이탈)
- 4. 검토 내역
- 수리 장비 중 노후된 보드 교체 장비는 개국 당시 도입 장비로 노후로 인한 장애 발생을 확인 하였으며, 추후 문제 발생 시 장비 교체를 권고함.,
- LED 소자는 약한 충격에도 소자 불량이 발생할 수 있어 이동 시 충격 대비 및 장비 보호 방안을 권고함.
- 5. 수리 요청 장비



6. 비용

품목	수량	단가	금액	비고
Power Board	2	385,000	770,000	
합계(부가	770,000			

총액: 770,000원 (부가세 별도)

7. 별첨

1) 수리요청서 1부

2) 견적서 1부