장비구매/수리 기안서




문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 1-00166		신청구분	장비구매/수리 기안서		
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-05-20 ~ 2021-05-20		
기안자	노규민		보존기간	5년		
기안일자	2021-05-20 18:04		시행자			
	파트장		팀장	대표이사		
결재	강병규 기결	이의주 기결			전진희 기결	
합의						
수신참조	정원철					
제목	영상취재용 트라이포드 고장 수리 기술검토서					

- 1. 개 요
 - 영상취재용 ENG카메라를 고정, 지지용 트라이포드의 기능 고장에 따른 수리 검토
- 2. 검토 내용(현황)
 - 영상취재 업무 시 필수 장비인 트라이포드의 헤드 고장으로 안정적인 촬영이 어려움으로 즉시 점검 및 수리가 필요함
 - 고장증상 인지 후 수리업체에 입고, 점검하였으며 아래와 같이 내부 주요 부품 교체 수 리를 검토함
 - 비고: 트라이포드 신규 구매 비용: 약 1100만원
 - 내용

구분	고장 증상	점검 결과		
1	지면과 트라이포드간 수평을 맞추는 수	틸트 밸런스 스프링 파손으로 불균형 발		
	평계 기능이상	생함으로 교체 수리 가능		
2	PAN(좌우), TILT(상하) 조정 후 헤드를	항력 불균형으로 틸트 모듈 및 스페이서		
	고정해도 흔들거림	링 교체로 수리 가능		
3	PAN 핸들 고정나사(노브) 탈락으로 고	그저나나/도비〉 그체로 스리 가느		
	정이 어려움	고정나사(노브) 교체로 수리 가능		

- 고장 부위 사진



3. 검토 금액

품 명	단 가	량 수	금 액	업 체 명				
밸런스 스프링 교체	347,000	1	347,000					
틸트모듈#1 교체	229,000	1	229,000					
틸트모듈#2 교체	394,000	1	394,000					
스페이서 링 교체	78,500	2	157,000	비전시스템				
팬 노브 교체	62,500	1	62,500					
수리 기술료	60,000	1	60,000					
핞	1,248,500							

- ※ 첨부1) 견적서 1부2) 수리 검토 요청서 1부(뉴스비전 영상취재팀)