장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 1-00109		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-04-07 ~ 2021-04-07	
기안자	유인혁		보존기간	5년	
기안일자	2021-04-07 17:28		시행자	유인혁	
	파트장	팀장			대표이사
결재	강병규 기결	이의주 기결			전진희 기결
합의					
수신참조	경영기획팀				
제목	영상취재팀 Wireless Mic 수리				

- 1. 개요
- ENG 카메라용 Wireless Receiver 수신 불량 장애 수리
- 2. 현황
- 취재 중 Audio 신호의 잡음 발생 과 끊어지는 현상 발생
- 다른 카메라 Wireless Mic를 사용하여 테스트 결과 동일 증상 발생 확인
- ⇒ 상세 내역 수리 요청서 참조
- 3. 검토 내역
- 안테나의 노후화로 흔들림 현상과 노이즈 증상 확인
- 분해 점검 결과 내부 구성 라인의 문제로 내부 라인 교체 후 정상 작동
- 안테나 문제는 기존 보유 부속으로 교체

ENG Wireless Mic Receiver			



4. 수리품목

○ 품목 : WRR-855S

○ 수량 : 4대

○ 비용 : 535,600원 (V.A.T 별도)

5. 별첨

○ 수리요청서 1부

○ 견적서 1부