# 장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리피 1-00610	<u>-202</u>	신청구분	장비구매/수리 기안서		
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-11-16 ~ 2021-11-16		
기안자	최새름		보존기간	5년		
기안일자	2021-11-15 16:46		시행자	최새름		
	파트장		팀장			
결재	<b>강병규</b> 기결		<b>이의주</b> 기결			
합의						
수신참조	경영기획팀					
제목	멀티 스튜디오 무선 마이크 수리 건					

## 1. 개요

멀티 스튜디오에서 사용 중인 무선마이크 송신기의 베터리 접합 부분 결함으로 생방송 프로그램 제작 운용에 장애가 발생되어 수리를 진행하고자 보고함.

## 2. 요약

1) 모 델 명: SENNHEISER社 SK9000 Bodypack

2) 사용장소 : 멀티스튜디오

3) 장비용도 : 출연자용 무선 마이크 송신기

4) 수 량 : 1개

5) 장애증상 : 송신기 음소거 현상

6) 조치내용 : 소프트웨어 업그레이드 및 세부 튜닝

7) 발생비용

(vat제외/<u>단위:원</u>)

수리 내용	수량	단가
소프트웨어 업그레이드 및 세부 튜닝	1	300,000
합계(vat제외)	300,000	

### 3. 내용

□ 장비 설명



#### □ 광화문 스튜디오 무선 마이크 운용 현황

장소	송신기 모델	송신기 수량
멀티 스튜디오	SK 9000	12 <u>EA</u> (6set)
뉴스 스튜디오	SK 5212-Ⅲ	12 <u>EA</u> (6set)
국제부	SK 5212-Ⅱ	2 <u>EA</u> (1set)

- 생방송 프로그램 제작 시 주/예비로 출연자 1인당 2개의 마이크를 착용.
- 멀티스튜디오 프로그램 제작 시 5명의 출연자가 고정으로 출연하고 있어, 10개의 마이크를 동시에 운용되고 있고, 출연자 변경 시 다음 출연자가 미리 착용하고 있어야 하므로, 12개의 마이크가 모두 운용되고 있음.

## □ 장애 내용

1) 모 델 명 : SENNHEISER社 SK9000 Bodypack

2) 사용장소: 멀티스튜디오

3) 장비용도 : 출연자용 #1번 무선 마이크 송신기

4) 수 량: 1개

5) 장애증상 : 송신기 음소거 현상이 발생되어 마이크 수음이 정상적으로 되지 않는 현상

#### □ 조치내용 및 발생비용

(vat제외/단위:원)

수리 내용	수량	단가
소프트웨어 업그레이드 및 세부 튜닝	1	300,000
합계(vat제외)	300,000	

### 4. 검토의견

- 현재 대체용 장비로 운용 중이나, 출연자가 많은 멀티스튜디오 제작 프로그램 특성상 예 비용도로만 운용하기에는 어려움이 있음.
- 해당 장애가 발생할 시 방송 사고로 직결되는 만큼 시급한 조치가 필요함.

### 5. 별도 첨부

[견적서]20211111\_AVX최종견적\_젠하이저 SK9000 A5-A8 1EA 무선 송신기 수리 견적