장비구매/수리 기안서



| 문서번호 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2017-00230 | | 신청구분 | 장비구매/수리 기안서 | |
|------|---------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 기안부서 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트 | | 시행일자 | 2017-10-31 ~ 2017-10-31 | |
| 기안자 | 하승범 | | 보존기간 | 5년 | |
| 기안일자 | 2017-10-31 11:14 | | 시행자 | 하승범 | |
| | 파트장 | | 부국장 | 대표이사 | |
| 결재 | 윤상현 기결 | | 최반근 기결 | | 박정열 기결 |
| 합의 | | | | | |
| 수신참조 | 함아란/경영기획팀 | | | | |
| 제목 | 뉴스이노베이션 취재용 카메라(EX-3) 수리 건 | | | | |

1. 개요

○ 뉴스이노베이션팀에서 사용하고 있는 취재용 카메라(EX-3)의 수리를 진행함

2. 내용

- 가. 수리의뢰
- 뉴스이노베이션팀의 취재 업무 수행 중 카메라(EX-3) 불량이 발생하여 수리를 의뢰함
 - ☞ 해당 카메라는 영상취재팀에서 카메라를 대여받아 사용하고 있음
 - ☞ 상세 내용은 뉴스이노베이션팀 수리 요청서 참조

나. 수리현황

- 카메라의 점검을 통해 불량 부품을 교체 진행함
- 주요 교체 품목은 아래와 같음

| 품목₽ | 사진₽ | 내용 | | |
|------------------------------------|-----|---|---|--|
| 마이크로폰 홀더~ | | 카메라용 마이크를 고정시키는 <u>홀더</u> 파손으로 부품 교체 ^과 | 4 | |
| 후드 렌즈∂ | | 렌즈 보호 덮개 2개중 1개가 파손되어 해당 부품 교체 ^과 | + | |
| <u>마운트</u> 서킷보드 (<u>전원부</u>)↔ | | 카메라가 간헐적으로 꺼지는 증상으로 전원 모듈 교체 ² | 4 | |

| <u>판넬</u> 에세이 ↔ 프런트↔ | And the second s | 카메라 셔터 스피드 조절이 불가하여 해당 부품 교체 ² | + |
|-----------------------------|--|---|---|
| 렌즈 <u>마운트</u> ↔ (ND 필터)₽ | | 빛 <u>투과량</u> 조절 장치로 <u>마운트</u> 부분이 마모 되어 해당 부품 교체 ² | 4 |

3. 수리 비용

○ 956,400원(부가세 포함)

- 부품비용 : 776,400원 - 기술료 : 180,000원

※ 별첨

- 뉴스 이노베이션 수리 요청서
- 수리 견적서

