장비구매/수리 기안서



| 문서번호 | 기술관리팀-보도기술관리파트-202 3-00439 | | 신청구분 | 장비구매/수리 기안서 | | |
|------|-------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------|--|
| 기안부서 | 기술관리팀-보도기술관리파트 | | 시행일자 | 2023-07-26 ~ 2023-07-26 | | |
| 기안자 | 유인혁 | | 보존기간 | 5년 | | |
| 기안일자 | 2023-07-26 10:41 | | 시행자 | 유인혁 | | |
| | 파트장 | | 팀장 | 대표이사 | | |
| 결재 | 노규민 기결 | 강병규 기결 | | | 윤영섭 기결 | |
| 합의 | | | | | | |
| 수신참조 | 경영기획팀 | | | | | |
| 제목 | 영상취재팀 Lens 2대 수리 건 | | | | | |

1. 개요

- 영상취재팀 ENG카메라 렌즈 2대(S/N: 62211693, 62211687) 수리 요청 건
- 2. 장애 증상
- 1) ENG용 렌즈 자동 Zoom in 발생
- 2) Lens Zoom Switch 작동 시 스피드 저하 현항 발생
- 3. 점검 결과
- 1) 장비 노후로 인한 부품 마모 확인
- 2) 스위치 내부 주요부속 중앙부 실금 발생 확인

4. 검토 내역

- 해당 장비는 개국 당시 도입 장비로 노후로 인한 장애 발생을 확인 하였으며, 부속 교체 후 사용은 가능하지만 다른 증상의 장애가 발생할 수 있어 정밀 검사를 위해 전체 분해 후 점검을 요청함.
- 5. 수리 요청 장비

장비 수리 부분



6. 비용

| 품목 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Lens Overhaul (Semi) | 2 | 375,000 | 750,000 | |
| Cap, VTR Switch, Rubber | 2 | 7,700 | 15,400 | 노후됨 |
| Pad, Nylon(F)+PE(F)+PVC(F) | 2 | 76,000 | 152,000 | 노후됨 |
| Belt, PP(F) | 2 | 7,900 | 15,800 | 노후됨 |
| Potentiometer unit, Zoom Seesaw | 1 | 291,900 | 291,900 | 중앙부 실금 |
| 합 계 (부가세 | 1,225,100 | | | |

총액: 1,225,100원 (부가세 별도)

7. 별첨

1) 수리요청서 합본 1부

2) 견적서 1부