# 장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-2 021-00011		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-01-11 ~ 2021-01-11	
기안자	유인혁		보존기간	5년	
기안일자	2021-01-11 16:35		시행자	유인혁	
결재	파트장		팀장		
	강병규		이의주		
	기결	기결			
합의					
수신참조	경영기획팀				
제목	영상취재팀 ENG카메라 플레이트 수리				


#### 1. 개요

○ 영상취재용 ENG 카메라 플레이트 수리

#### 2. 내용

- 영상취재 ENG 카메라 플레이트 분리부분 파손
- 플레이트는 카메라를 트라이포트에 장착하기 위한 어댑터로 파손 된 마운트 스위치는 장기간 사용 시 노후화로 인한 파손이 잦은 부속임
- 단순 교체가 가능한 부속으로 안정적인 카메라 운용을 위해 수리 진행 필요
  - ☞ 세부내역은 영상취재팀 수리 요청서 참조

파손부위



## 3. 수리비용

○ 제품 : ENG 플레이트

○ 수량 : 1ea

○ 비용 : 52,400원 (부가세 별도)

### 4. 별첨

○ 수리요청서 1부

○ 견적서 1부