## 장비구매/수리 기안서



| 문서번호 | 기술관리팀-보도기술관리파트-202<br>1-00196 |  | 신청구분             | 장비구매/수리 기안서             |                  |
|------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 기안부서 | 기술관리팀-보도기술관리파트                |  | 시행일자             | 2021-06-28 ~ 2021-06-28 |                  |
| 기안자  | 노규민                           |  | 보존기간             | 5년                      |                  |
| 기안일자 | 2021-06-24 13:32              |  | 시행자              |                         |                  |
|      | 파트장                           |  | 팀장               |                         | 대표이사             |
| 결재   | <b>강병규</b><br>기결              |  | <b>이의주</b><br>기결 |                         | <b>전진희</b><br>기결 |
| 합의   |                               |  |                  |                         |                  |
| 수신참조 | 정원철                           |  |                  |                         |                  |
| 제목   | 영상취재팀 ENG 카메라 수리(전원단자) 검토의 건  |  |                  |                         |                  |

- 1. 개 요
  - 영상취재용 ENG카메라에서 조명 전원공급 단자 불량으로 인한 수리 검토의 건
- 2. 검토 내용(현황)
  - 소니 PMW-500카메라 별도의 조명 연결 시 사용되는 전원공급용 단자(Power tap) 고장
  - 조명(제품명: 매트릭스) 사용 빈도가 높고, 잦은 탈부착으로 해당 부품 열화로 고장발생 해당부위 수리 없이 조명 사용이 불가하므로 속히 수리가 필요함

  - 점검 결과, 내장된 보드의 전원공급이 불안정하여 부품교체로 수리가 가능함을 확인

## □ 관련 사진



3. 검토 금액

(단위: 원, 부가세별도)

| 품 명                   | 금 액     | 업 체 명 |
|-----------------------|---------|-------|
| MOUNTED CIRCUIT BOARD | 720 100 | 지엠에스  |
| (기술료 포함)              | 720,100 |       |

- ※ 첨부1) 견적서 1부2) 수리 검토 요청서 1부(뉴스비전 영상취재팀)