# 장비구매/수리 기안서



| 문서번호 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트-<br>2019-00228 |                  | 신청구분 | 장비구매/수리 기안서             |                  |  |  |
|------|---------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------|--|--|
| 기안부서 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트                |                  | 시행일자 | 2019-05-10 ~ 2019-05-10 |                  |  |  |
| 기안자  | 유인혁                             |                  | 보존기간 | 5년                      |                  |  |  |
| 기안일자 | 2019-05-10 15:01                |                  | 시행자  | 유인혁                     |                  |  |  |
| 결재   | 파트장                             |                  | 팀장   | 대표이사                    |                  |  |  |
|      | <b>이의주</b><br>기결                | <b>윤희준</b><br>기결 |      |                         | <b>박정열</b><br>기결 |  |  |
| 합의   |                                 |                  |      |                         |                  |  |  |
| 수신참조 | 경영기획팀                           |                  |      |                         |                  |  |  |
| 제목   | 영상취재팀 무선마이크 수리요청                |                  |      |                         |                  |  |  |

#### 1. 개요

○ 영상취재용 무선마이크 수리

#### 2. 현황

- 해당장비의 노후화로 인하여 안테나 및 마이크 케이블 등에 손상을 입어취재 시 불편함이 있고, 영상소스에 오디오가 제대로 들어오지 않는 현장 발생
  - ☞ 세부내역은 영상취재팀 수리요청서 참조,
- 아래 필요 수리 부분은 소모품으로서 해당 부품을 신규 구매하여야 하며, 현재 케이블 단선 및 안테나 휘어지는 것을 봤을 때 신속히 교체해야 사용가능하다 판단 됨.

|  | 파손부위 |  |  |
|--|------|--|--|
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |



## 3. 수리비용

○ 제품명 : UTX-B02 Accessory

○ 수량 : 5set

비용: 939,290원 (부가세별도)\*상세내역은 견적서 참조

## 4. 별첨

○ 수리요청서 1부

○ 견적서 1부