# 장비구매/수리 기안서




| 문서번호 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트-<br>2020-00090 |                  | 신청구분    | 장비구매/수리 기안서             |                   |
|------|---------------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------------|
| 기안부서 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트                |                  | 시행일자    | 2020-03-11 ~ 2020-03-11 |                   |
| 기안자  | 유인혁                             |                  | 보존기간    | 5년                      |                   |
| 기안일자 | 2020-03-11 17:25                |                  | 시행자     | 유인혁                     |                   |
|      | 파트장                             |                  | 팀장 대표이사 |                         | 대표이사              |
| 결재   | 이의주<br>기결                       | <b>윤희준</b><br>기결 |         |                         | 전진 <b>희</b><br>기결 |
| 합의   |                                 |                  |         |                         |                   |
| 수신참조 | 경영기획팀/강병규                       |                  |         |                         |                   |
| 제목   | 영상카메라팀 스튜디오 지미짚 수리              |                  |         |                         |                   |

## 1. 개요

○ 영상카메라팀 스튜디오 지미짚 이상으로 인한 점검 및 파손부품 교체

#### 2. 현황

- 1) 멀티, 뉴스 스튜디오
- 줌, 포커스 조이스틱 연결부분 결함으로 접촉불량 발생
- PGM 모니터 연결부분 접촉불량으로 설정버튼이 눌리는 현상 발생
- 2) 오픈 스튜디오
- 지미짚 방향전환 핸들 파손
- 리턴 스위치 고장
- 컨트롤 박스 속도 수정 시 헤드가 틸업 되는 현상 발생
- 줌 속도 조절 이상 발생



## 3, 검토내역

○ 스튜디오 지미짚은 생방송 주요 장비로 방송의 부감과 매끄러운 무빙을 위한 수리가 필요하며, 파손된 부품의 교체가 필요함.

## 4. 수리비용

- 21F 스튜디오 지미짚
  - 멀티, 뉴스 점검 및 Zoom Rocker교체: 320,000원
- 1F 오픈스튜디오
- 핸들 교체 및 데이터케이블 교체 : 145,000원
- 출장비 : 150,000원
- 총 비용 : 615,000원 (부가세별도)

## 4. 별첨

- 견적서 1부
- 수리요청서 1부