## 장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트-2 020-00117		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트		시행일자	2020-03-30 ~ 2020-03-30	
기안자	최새름		보존기간	5년	
기안일자	2020-03-30 14:54	54		최새름	
	파트장		팀장	대표이사	
결재	<b>이의주</b> 기결		<b>윤희준</b> 기결		<b>전진희</b> 기결
합의					
수신참조	경영기획팀/강병규				
제목	조선중앙tv 수신 장애 보수 건				

#### 1. 개요

위성 안테나로 수신 중인 조선중앙tv 채널에 장애가 발생되어 보수를 진행 함.


#### 2. 내용

- □ 장애 발생 날짜 : 2020년 03월 24일
- □ 장애 내용 : 조선중앙tv위성 수신기에 Input Loss(신호 없음) 발생
- □ 수신 현황



[그림1-1] 조선중앙tv 수신 구성도

- □ 보수 내용
- 1. 조선중앙tv 시설 업체(윈시스템 김동범)에서 방문하여 신호 세기 측정
- 2. 특정 구간에서 레벨 저하 확인



[그림 2-1] 특정구간 레벨 저하 레벨

#### 3. 증폭기 사용 후 라인교체





[그림3-1] 증폭기

[그림3-2] 교체 라인

## 4. 정상신호 확인



[그림4-1] 정상 수치

## □ 발생 비용

(vat제외)

구분	내역	비용		
1	인건비			
2	조선중앙TV 위성 수신신호 점검 작업	250,000원		
3	조선중앙TV 수신신호 분배기 설치 작업			
4	수신 케이블 설치 작업			
	합계	250,000원		

# 3. 첨부자료

- 업체(윈 시스템)견적서\_20200324