## 장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 1-00124		신청구분	장비구매/수리 기안서		
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-04-14 ~ 2021-04-14		
기안자	유인혁		보존기간	5년		
기안일자	2021-04-14 16:44		시행자	유인혁		
	파트장		팀장			
결재	<b>강병규</b> 기결		<b>이의주</b> 기결			
합의						
수신참조	경영기획팀					
제목	영상취재팀 헬리캠 수리					

## 1. 개요

○ 항공취재용 헬리캠 수리


## 2. 현황

- 항공취재 중 갑작스런 돌풍에 나무와 충돌 후 낙하
- 프로펠러 회전 중심 축, 짐벌 카메라 고장, 몸통 부위 파손 등 확인
- ⇒ 상세내역 수리요청서 참조

## 3. 검토내역

- 소형 헬리캠은 갑작스런 돌풍 발생 시 기체 제어가 어려우며, 맞바람이 불어올 경우 기체 프로펠러 축과 모터, 프로펠러에 손상을 줄 수 있음.
- 프로펠러축이 틀어질 경우 비행 시 기체 제어에 영향을 주어 미 수리 시 사용이 불가함
- 짐벌 장애 발생 시 촬영영상에 중심이 맞지 않아 영상을 사용할 수 없음
- 해당 장비는 전문가용 장비로 수리 업체에서 점검 후 수리를 진행해야 함

헬리캠 파손현	겨온
---------	----



- 4. 수리항목
- O DJI Phantom4 Pro
- 비용 : 100,000원 (VAT 별도)
- 5. 별첨
- 수리요청서 1부
- 견적서 1부