
장비구매/수리 기안서



- 1 7H ⊆
- 뉴스비전 영상취재팀에서 사용하고 있는 ENG 카메라의 배터리 결합 부위 수리를 요청함.
- 2. 현황
- 영상 취재팀에서 업무 수행 중 ENG 카메라 배터리가 탈거되는 현상이 발생하여 수리를 의뢰함
- ☞ 상세 내용은 뉴스비전 영상취재팀 수리 요청서 및 경위서 참조
- 카메라의 배터리 부분이 제대로 결합되지 않아 카메라에 전원공급이 원활하게 이루어 지지 않아 업무에 차질이 생김.
- 현재 카메라에 강제로 배터리를 부착하여 사용 중이나 업무 중 수시로 배터리가 탈거 되는 현상이 발생함.
- 점검 결과, ENG카메라의 배터리 결합부분이상으로 판단되어 해당 부품을 교체 후 정상화 됨.



- 3. 수리 비용
- 218,500 원(부가세 별도)
- ※ 별천
- 뉴스비전 영상취재팀 수리 요청서
- 수리 견적서

첨부파일	□ PMW_수리요청서.pdf □ 채널에이 190226-2.pdf		
		∨ 선택 다운로드	▼ 전체 다운로드

	결재 특이 사항이 있으신 경우 남겨주세요.		
내용		\$	댓글입력