장비구매/수리 기안서



| 문서번호 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2020-00367 | | 신청구분 | 장비구매/수리 기안서 | | |
|------|---------------------------------|-------------------|------|-------------------------|-----------|--|
| 기안부서 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트 | | 시행일자 | 2020-10-15 ~ 2020-10-15 | | |
| 기안자 | 유인혁 | | 보존기간 | 5년 | | |
| 기안일자 | 2020-10-15 11:06 | | 시행자 | 유인혁 | | |
| | 파트장 | | 팀장 | 대표이사 | | |
| 결재 | 이의주 | 김 몽용 기결 | | | 전진회 기결 | |
| 합의 | | | | | | |
| 수신참조 | 경영기획팀/강병규 | | | | | |
| 제목 | 영상취재팀 ENG카메라 수리 | | | | | |

1. 개요

○ 영상취재용 ENG Camera Viewfinder 수리

2. 현황

- 영상취재 ENG Camera Viewfinder 불량 발생
- 촬영 진행 시 화면의 좌우가 뒤집어져 보여지는 현상
- 해당 장비는 영상취재의 주요 장비로 미 수리 시 취재에 사용 불가
 - ☞ 세부내역은 영상취재팀 수리 요청서 참조,

| | 수리장비 | |
|--|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



3. 수리비용

○ 제품 : PMW-500 (S/N : 11659)

○ 수량 : 1ea

총액: 326,400원(부가세 별도)

4. 별첨

○ 수리요청서 1부

○ 견적서 1부