## 장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 1-00361		신청구분	장비구매/수리 기안서		
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-09-01 ~ 2021-09-01		
기안자	노규민		보존기간	5년		
기안일자	2021-09-01 10:45		시행자	노규	노규민	
	파트장		팀장			
결재	<b>강병규</b> 기결	<b>이의주</b> 기결				
합의						
수신참조	정원철					
제목	ENG카메라 오디오 수신기 수리 검토의 건					

- 1. 개 요
  - 영상취재팀 내 운용중인 ENG카메라 무선 오디오 수신기 수리 검토의 건
- 2. 검토 내용(현황)
  - \_ 운영중인 ENG 카메라(SONY PMW-500)에 장착되는 무선 수신기(WRR-855S)의 기능 고 자
  - 증상: 무선마이크 오디오 수신 시 끊김 현상으로 방송불가
  - 점검결과: 수신기 내부의 통신용 동축케이블 커넥터 불량으로 확인되어 해당 부품 교체를 통해 수리가 가능함을 확인하였음.

## □ 관련 사진

SONY PMW-500	SONY WRR-855S	교체 부품
SONY		

## 3. 검토 금액

(단위: 원, 부가세 별도)

품 명	수량	단가	금 액	업 체 명
WRR-855S 동축 케이블 커넥터	2	114,300	228,600	GMS

※ 첨부

- \_ 1) 1) 견적서 1부 2) 수리 검토 요청서 1부(뉴스비전 영상취재팀)