

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

品 號: WS-0011-66 品名: Std Non LockTilt Clmp w/JDW, 5"Plate,

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2016/4/7	第一版	ANGELA	



版本:A1	Pyramids QC Final	Inspection Stand	lard		
PART NAME	Std Nan LagleTilt Clann w/IDW 5"Dlata	PART NO.	WS-0011-66		
品 名	Std Non LockTilt Clmp w/JDW, 5"Plate,	品 號	WS-0011-00		
COLOR	Control officeral to (CCV WD01)				
<i>⇒π: 1</i> +	Central office white (GCX-WP01)				

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢查外觀,依啟鑫五金檢驗規範檢驗	1-1
2	扭力扳手	檢查(FST-0015-68) x 2pcs 是否鎖至23LBS、(FST-0019-01B(YN)) x 2pcs 是否鎖至150LBS、(FST-0028-46) x 1pcs 是否鎖至50LBS	1-2
3	目視	檢查是否有貼上(LBL-0003-65) x 1pcs	1-3
4	目視	檢查是否有鎖上(HDW-0010-05) x 4pcs,是否與(WMM0001B2B)底部齊平	1-4
5	目視	檢查是否使用(FST-0052-59P(bN)) x 4pcs 將(HDW-0015-10) x 4pcs 鎖於TILT(WS-0011-60) 左右兩側	1-5

零附件:

1		檢查(WS-0011-90 BAG00)有無漏裝,包含:(WM0029P8A) x lpcs、 (WM0029M23A) x lpcs、(FST-0056-07) x lpcs、(FST-0028-73) x lpcs、	附件二	
		(WS0011P46_2) x 2pcs		

包裝方式:

將組裝好的(WS-0011-66 SUB) 放入8號夾鍊袋中,再與(WS-0011-90 BAG00) 一同放入2號防震袋(P-0002-AK2--02E),並貼上產品標

20入/箱,外箱(P--470410308B),封箱後,側邊左上方貼上產品標籤,下方貼上透明PO。










Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一




版本:A1






1-3





1-4







1-5



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二





版本:A1









WM0029M23A

FST-0056-07

FST-0028-73

WS0011P46_2



Pyramids QC Final Inspection Standard 客訴問題記錄