

Pyramids QC Final Inspection Standard

#### 最終檢驗規範

客 戶: GCX

品 號: WS-0012-13B 品名: VHM-P FixedAngle 15-30lb Slide Below Arm

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2017/8/18	第一版	Richard	
A2	2019/8/12	WS0011P50改B	Richard	
A3	2020/2/20	WS-0011-86 改為B ( WS0011M20A→ WS0011P47A)	Richard	



版本·A3	Pyramids QC Final	Inspection Stand	ard
PART NAME	VIIM D Fixed Angle 15 20th Stide Polecy Arm	PART NO.	WS-0012-13B
品 名	VHM-P FixedAngle 15-30lb Slide Below Arm	品 號	WS-0012-13B
COLOR	GCX-WP01(GCX CENTRAL OFFICE WHITE)		
袹 缶			

略圖 Illustration:



小期	/九台	/幺日	裝規節.	

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	成品不可有碰撞傷與銳角無	無
2	目視	檢視WS-0011-86B中的HDW-0015-10方向正確 / 確認是否為WS0011P47A	附件一
3	目視	成品指示位置貼有LBL-0101-03-01A / LBL-0003-65 / LBL-0001-24A X 2PCS / LBL-0101-01-01A	附件一
4	目視	檢驗FST-0024-77P x4pcs鎖突出WS-0011-02底部,必須檢驗突出尺寸0.120"±0.05"	附件一
5	目視	檢驗WS0011P17x4pcs是否塞人WS0011T6的螺絲頭孔內	附件一
6	手動	檢驗FST-0051-62 x6pcs是否鎖人WS0011P50B並且使用螺絲起子確認鎖緊	附件二
7	手動	檢驗WS0011P37方向性是否正確,FST-0052-99是否達到23 IN-LBS。	附件二
零附件:			
1	目視	檢視WS-0011-80、WS-0011-77、WS0011P57+P58 07BAGX1(內容物是否正確)	附件三
		WS-0011-70B中內有HDW-0015-11 06BAGX8(HDW-0015-11B X 8PCS)	附件四
		、WS-0011-70 BAG01(HDW-0014-02、HDW-0014-44 、WS0011S5A、ADJ- STOPL1B都各為1PCS)、WS0011H2A X 2PCS	
		說明書2種DU-WS-0012-11 Rev C、DU-WS-0012-111 Rev C與WC0002P1B與 WS0011P2A	附件五

包裝方式:如附件六



Pyramids QC Final Inspection Standard

版本·A3	Pyrainius QC Filiai	mspection Stand	aru
PART NAME	VIIM D Fixed Angle 15 20th Slide Below Arm	PART NO.	WS-0012-13B
品 名	VHM-P FixedAngle 15-30lb Slide Below Arm	品 號	WS-0012-13B
COLOR	CCV WD01(CCV	CENTRAL OF	ACE WITHEN
額 色	GCX-WP01(GCX CENTRAL OFFICE WHITE)		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組織	<b></b> 長規範:		
檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
8	目視	檢驗WS0011T9 x1pcs 鎖人WS0011M2內,並確認是否鎖至齊平與是否有漏裝。	附件二
9	手動	WS-0011-SPEC-02(Torque)測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件八)	附件七
10	手動 / 35磅配重盤	IT Functional Verification測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件九、十)	附件八九
零附件:			
1	目視	檢視WS-0011-80、WS-0011-77、WS0011P57+P58 07BAGX1(內容物是否正確)	附件三
		WS-0011-70B中內有HDW-0015-11 06BAGX8(HDW-0015-11B X 8PCS)	附件四
		、WS-0011-70 BAG01(HDW-0014-02、HDW-0014-44 、WS0011S5A、ADJ-STOPL1B都各為1PCS)、WS0011H2A X 2PCS	
		說明書2種DU-WS-0012-11 Rev C、DU-WS-0012-111 Rev C與WC0002P1B	附件五


包裝方式:附件六



#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一





#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



檢驗FST-0051-62 x6pcs是否鎖入 WS0011P50B並且使用螺絲起子確認鎖緊



檢驗WS0011P37方向性是否正確,FST-0052-99是否達到23 IN-LBS。



檢驗WS0011T9 x1pcs 鎖入WS0011M2內, 並確認是否鎖至齊平與是否有漏裝。



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件三



版本: A3





檢查WS-0011-80 檢查內部是否有WS0011P18和FST-0052-11 和檢驗WS0011P18是否與WS0011P3底部特徵貼齊





檢查WS-0011-77 檢查內部是否有WS0011P18A和FST-0052-13 和檢驗WS0011P18A是否與WS0011P56底部特徵










#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件五





DU-WS-0012-111 Rev C



WS0011P2A



WC0002P1B



#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件六



準備外箱P-0001-228C-2--88229282G 放入隔板P-0001-228B-3--415994D



再放入EPE P-0001-228C-2--88229282G







依左圖的擺法放入零組件(各1PCS) 放入三種零組件後封箱.貼上產品標籤 與PO標籤(上圖)




#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件七





使用板手順時針轉動,調整WS0011T5,必須轉9±0.5圈



測試FST:測試時必須記錄移動過程中穩定的數值,兩個方向必須都達到26~52 in-lbf



測試APT:測試時必須記錄移動過程中穩定的數值,兩個方向 必須都達到137~206 in-lbf



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件八



版本: A3

將水平儀緊貼於滑軌的垂直面, 確認是否為:90°±0.1°。



將水平儀緊貼於夾具的水平面, 確認是否為:0°±0.1°。



將水平儀緊貼於夾具的垂直面, 確認是否為90°±0.1°






1.先掛上20 lb配重盤

2.將ARM移動至左側,並且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle)是否目視為水平狀態。 3.數值標準範圍為:-0.25至+0.75超出範圍為NG。

左邊為水平儀箭頭(向下為+水平儀箭頭向上為-)






4.將ARM移動至中間,並且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle)是否目視為水平狀態 5.數值標準範圍為0.5至0.5(L 或 R)超出範圍為NG。







6.將ARM移動至右側,並且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle)是否目視為水平狀態。 7.數值標準範圍為-0.25至+0.75超出範圍為NG

右邊為水平儀箭頭(向下為一水平儀箭頭向上為+)



#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件九




8.將ARM移動至右上側,並將水平儀先放置在WS0011M1 上,將ARM的仰角調整至41.4。。

9.數值標準範圍為:-0.25至+0.75超出範圍為NG。










10.將ARM移動至右下側,並將水平儀先放置在WS0011M1上, 將ARM的仰角調整至48.6。。

11.數值標準範圍為:-0.25至+0.75超出範圍為NG。







#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件十



WS0011P50B指定處不能有割手毛邊



WS0011P50B指定處不能有割手毛邊



PYRAMIDS	Pyramids QC Final Inspection Standard
客訴問題記錄	