

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

品 號: GEM-0010-58 品名: MAC Trolley Pyr Smart Kit

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2014/10/18	第一版	Bruce	
A2	2015/12/24	變更零件包包裝方式	Bruce	
A3	2016/8/2	增加客訴資訊	ANGELA	
A4	2016/10/3	變更零件包包裝方式	Bruce	
A5	2017/5/8	增加客訴紀錄	PHILIP	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本・AS	Pyramids QC Final	Inspection Stand	ard	
PART NAME	MAC Trolley Pyr Smart Kit	PART NO.	GEM-0010-58	
品 名	MAC Holley Pyl Smart Kit	品 號	GEM-0010-38	
COLOR	Light group (CCV CD02)			
額 伍	Light gray(GCX-GP03)			

略圖 Illustration:



檢驗規範

外觀/功能/組裝規範:

檢驗工具

檢驗項目

100-900 PC III	120000000000000000000000000000000000000	J. J	71117 1
1	扭力板手	把FST-0031-02 x1pcs放入孔位後使用板手鎖緊後用40lb扭力板手鎖緊。	
2	目視	檢查HDW-0026-04,平面方向是否朝向GEM0010P12A凸面特徵。	附件二
零附件:	I		
1	目視	零件包GEM-0010-58 BAG00內有:GEM0010P17Ax2pcs、FST-0031-76 x1pcs	附件三
2	目視	零件包FST-0001-02(yN) BAG04內有:FST-0001-02(yN) x4pcs	附件三

包装方式:在P-0002-AK5--05E内放入GEM-0010-58零件包x2pcs。將折彎好的GEM-0010-58裝入P-0007-20--160700001H再放入P-0002-AK5--05E内。將P-0002-AK5--05E封口並且貼上產品標籤。並且以25入/箱入P-0003-01--650300653B内,秤重並且記錄於過磅 單上。











照片



版本:A5

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一



40lb扭力板手鎖緊

WI-04A2-CG006-00572





版本:A5

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二





檢查HDW-0026-01,平面方向是 否朝向GEM0010P12A凸面特徵。



版本: A5

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件三







FST-0031-76 x1pcs



GEM-0010-58 BAG00



FST-0001-02(yN) x4pcs



FST-0001-02(yN) BAG04



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄

NCMR#	4/30/16 Daniel - HDW-0026-04 in this sub has markings from lettering of label for FST's.		
39470	Markings cannot be removed with cleaners.		
	17 units from this lot were found with issue. Proceeding with RTV.		
	其零件 HDW-0026-04 上有標籤上的印記,無法清除		
NCMR#	5/1/17 Daniel - Contamination. Cam Holster Mount (GEM0010P12) has contamination		
49816	within the plastic material. This lot has been sorted and depleted. A total of 27 pieces		
	were found non-conforming. RTV# 5030 for 27 pieces. Initial IR has been changed to		
	Reject.		
	其零件 GEM0010P12A 有黃斑		