

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX


| 版本 | 變更日期 | 變更內容 | 變更者 | 審核 |
|----|-----------|-------------------|--------|----|
| A1 | 2014/6/9 | 第一版 | Bruce | |
| A2 | 2015/6/17 | 增加標籤(LBL-0001-24) | ANGELA | |
| A3 | 2019/9/12 | 設變,刪除LBL-0001-60B | ANGELA | |
| | | | | |
| | | | | |



Pyramids QC Final Inspection Standard

版本: A3 PART NAME PART NO. WC-0002-96 19" Seis. Chan. Kit (Multi-Language DU) 品 號 品 名 COLOR CLEAR ANODIZE 顏 色

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

| 檢驗項目 | 檢驗工具 | 檢驗規範 | 照片 |
|------|------|---|-----|
| 1 | 目視 | 檢查外觀無碰傷,刮傷,毛邊. | 無 |
| 2 | 目視 | 檢查四種標籤有無漏貼,包含(LBL-0001-24)、(LBL-0001-04B)、(LBL-0001- 90B)、(LBL-0001-80B) | 1-1 |
| 3 | 磅秤 | 螺絲包過磅,重量需落於198±4g之間 | |
| 4 | 目視 | 確認包裝方式是否正確,每一SET,內盒(PKG-0003-40B)上皆貼有產品標籤 | 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 零附件: | | | |
| 1 | 目視 | 檢查(WC-0006-13)內的零件 | 2-1 |
| 2 | 目視 | 說明書 DU-WC-0002-96 rev A(折成1/3等份) | 2-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


包裝方式:

將成品和零附件放入內盒(PKG-0003-40B),先靠右放入成品(WC-0002-05),在將螺絲包放在左邊、說明書放於中間的凹槽內, 封箱並在箱外貼上白色產品標籤,最後放入外箱(PKG-0002-R604),一箱16入,並於左上角貼上產品標籤後,過磅並將紀錄填寫在 過磅紀錄上。











版本:A3 Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



2-1



DU-WC-0002-96 Rev A 10/27/10 GCX Corp. Page 1 of 7

2-2



Pyramids QC Final Inspection Standard 客訴問題記錄