中国地质大学(武汉)物理实验教学中心实验报告

姓名	杨勇	班号	A0000	学 号	000000000	
日期	20210305 指导老师 丫丫		ΥΥ	武娃	0.5	
课程名称	大	:学物理实验	成绩	95		
实验项目	拉伸法测量金属的杨氏模量					

友情提示: 1.实验报告务必按时按要求提交; 2.请勿旷课。

一、实验目的

- 1.学会用拉伸法测量杨氏模量;
- 2. 掌握光杠杆法测量微小伸长量的原理:
- 3.学会用逐差法处理实验数据;
- 4.学会不确定度的计算方法,结果的正确表达;
- 5.学会实验报告的正确书写;
- 6.了解主要仪器设备;探索改进方法(改善精确度,简化测试方法)

二、实验主要仪器设备:

YMC-IV-C 杨氏模量测试仪(应力计、光杠杆)、钢卷尺、游标卡尺、千分尺

三、实验原理及内容:(包括基本原理阐述、主要的原理公式和数据处理方法、相关电路、光路及实验装置示意图)

金属丝长L,截面积为S,若沿长度方向施力F=mg后,钢丝伸长 ΔL ,则在钢丝的

弹性限度内,有: $\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$, E称为杨氏模量(弹性模量),可计算出: $E = \frac{F}{S} \times \frac{L}{\Delta L}$

其中伸长 ΔL 微小,可以用光杠杆法测量,其原理如图1所示:


$$\Delta L \ll D, \Delta x \ll H, H \gg D$$

$$\Delta x \approx H \cdot 2\theta$$
 :: $\theta \approx \frac{\Delta x}{2H}$

$$\therefore \Delta L \approx D \cdot \theta \approx \frac{D}{2H} \Delta x \quad (1)$$

$$\therefore \Delta x \approx \frac{2H}{D} \Delta L$$

即光杠杆将微小拉伸 ΔL 放大为 Δx ,放大倍数是2H/D,放大后易测量。



若测量出钢丝长度L, 直径d,光杠杆臂长D, 加力F = mg后望远镜中刻度位移 Δx ,

则可计算出弹性系数:
$$E = \frac{F}{S} \times \frac{L}{\Delta L} = \frac{mg}{\pi (d/2)^2} \frac{L}{\frac{D}{2H} \Delta x} = \frac{8mgLH}{\pi d^2 D} \frac{1}{\Delta x}$$
 (2)

四、主要实验步骤

如图 2:

1、按 A 通电,检测标尺灯亮,拉力计显示屏亮,否则检测连线,使导线与插座接触良好。

- 2、调整望远镜系统(光杠杆系统)
- (1)放开所有三个B钉,用桌面平面作 为初始平面标准,**三个B钉分布应与镜 简轴方向对称,方便左右前后的倾斜调 整。**镜筒轴正对反光镜:
- (2) 调 C 使目镜聚焦出清晰叉丝,松开 D 固定钮,旋转镜筒使叉丝在水平和垂直方向,然后固定,固定处远离 E,避免妨碍 E 调焦。
- (3)松开 F 使望远镜镜筒与反光镜尽量等高,再固定 F。
- (4)调反光镜 G 使眼睛在镜筒方向能目 视到标尺 2,调调焦轮 E (或前后移望远 镜)和 G,配合三 B 钉使标尺清晰,对称。 若有必要重复 (2)并使叉丝平行标尺刻 度线。完成后**光杠杆系统不要再触动**。
- 3、松开加力钮8到钢丝刚好开始松弛,

 1

 3

 4

 G 反光镜方向调整钉

 5

 9

 E 目标聚焦钮

 10

 C 目镜又丝聚焦

 A 测力计开关

 H 清零按键

 F 镜筒上下调整固定钉

 B 望远镜底座调平钉3个

 图 2 拉伸法杨氏模量测试系统

按拉力计清零键Ⅱ清零。注意加力杆能自由活动,否则手动调整一下杆的位置。

- 4、加 2-3kg 力 (不官太小) 使钢丝<mark>充分</mark>拉直, 再按 \mathbb{H} 钮清零, 以此作为开始加力 0kg 基准。
- 5、调反光镜 G 使叉丝处于 1.00cm 处,注意以后始终读叉丝同一位置对应的读数。
- 6、每加一次 1kg 在叉丝同一位置读标尺刻度 x+,直到加到 7.00kg。注意加力过程不得有减力,尽量保证力单调升高(有些仪器实际难以做到)。
- 7、加力到 8kg 后降到 7.00kg, 从 7.00kg 减到 0.00, 重复 6, 保证力单调减小, 记录各 x-
- 8、用钢卷尺测钢丝上下夹具之间长 L,记录 L(cm);测标尺平面到反光镜转轴的垂直距离 H(或测量标尺下表面到平台上表面的垂直距离,再减去反射镜转轴到平台垂距 28.0mm),记录 H(cm);用游标卡尺测光杠杆常数 D,实际是测反光镜左侧替代物光杠杆 D 标尺 J 的长度,记录 D (mm);用千分尺测量钢丝直径 d,在不同位置和方向测量 6 次,记录 d(mm)。

五、实验数据: (要求列表,将整理后的原始数据填入表内,注意标明单位和测量数据的有效位数,并将老师签字的原始数据单附在此页)

预加力前测量: L= 67.25 (cm), H= 69.25 (cm), D=37.96 (mm)

表 1 螺旋测微计(千分尺)测量不同部位和方向的钢丝直径 d 千分尺零位读数-0.040mm

测量次数	1	2	3	4	5	6	$\bar{d}(mm)$
读数(mm)	0.455	0.457	0.461	0.462	0.463	0.458	
校零后 d _i (mm)	0.495	0.497	0.501	0.502	0.503	0.498	0.4993

表 2 拉力计质量 m 与标尺刻度 x 的关系

测量次数 i	0	1	2	3	4	5	6	7
m(kg)	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
$x_i^+(cm)$	1.00	1.73	2.30	2.89	3.45	4.12	4.67	5.30
x_i (cm)	1.29	1.90	2.52	3.26	3.86	4.50	5.17	5.83
$\overline{x}_i = \left(x_i^+ + x_i^-\right)/2$	1.14	1.82	2.41	3.08	3.66	4.31	4.92	5.56

指导老师签字: 丫丫

日期: 2023.02.08

六、数据处理及实验结果: (按照要求处理实验数据,要有主要的计算过程以及最后的实验结果,可以用计算机辅助作图)

1、计算 L、H、D 的不确定度(暂时多保留一位有效数字)

表 3. L、H、D 的单次测量不确定度计算

参 数	钢丝有效长度 L	标尺到反光镜转轴的距离 #	光杠杆常数 D
测量值	67.25 (cm) =672.5mm	69.25 (cm) =692.5mm	37. 96 (mm)
不确定度	单次测量: $u_A = 0$, $\therefore U_A = 0$, 钢卷尺最小分度 d =1 mm , $\therefore U_{B1}$ =1/10=0. 1 mm 钢卷尺误差限 a =0.8 mm , $\therefore U_{B2}$ =0.8 mm $\therefore U_L = \sqrt{U_{B1}^2 + a^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.8^2} \approx 0.81 mm$ $P \approx 100\%$	单次测量: $u_A = 0$, $\therefore U_A = 0$, 钢卷尺最小分度 d =1 mm , $\therefore U_{BI}$ =1/10=0.1 mm 钢卷尺误差限 a =0.8 mm , $\therefore U_{B2}$ =0.8 mm $\therefore U_H = \sqrt{U_{B1}^2 + a^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.8^2} \approx 0.81mm P \approx 100\%$	单次测量: $u_A = 0$, $\therefore U_A = 0$;50分度游标 卡尺的最小分度 $d=0$.02 mm , $\therefore U_{Bl} = d/b=0$.02/1=0.02 mm 卡尺误差限 $a=0.02mm$, $\therefore U_{B2} = 0.02mm$ $\therefore U_D = \sqrt{U_{B1}^2 + U_{B2}^2}$ $= \sqrt{0.02^2 + 0.02^2} \approx 0.028mm$ $P \approx 100\%$

2、计算钢丝直径的不确定度(暂时多保留一位有效数字)由表 1 测量数据有:

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6} (d_i - \overline{d})^2}{6 - 1}} = 0.0031 mm, \quad u_A = \frac{s_d}{\sqrt{n}} = \frac{0.0031}{\sqrt{6}} = 0.0013 mm,$$

扩展不确定度 $U_{\scriptscriptstyle A} = t_{0.95.5} \cdot u_{\scriptscriptstyle A} = 2.571 \times 0.0013 = 0.0033 (mm)$

多次测量不计 $u_{\scriptscriptstyle B1}$,千分尺误差限a=0.004mm, $U_{\scriptscriptstyle B2}=a=0.004mm$

:钢丝直径的不确定度是:

$$U_{\bar{d}} = \sqrt{U_A^2 + U_{B2}^2} = \sqrt{0.0033^2 + 0.004^2} = 0.0052mm$$
 $P = 95\%$

∴钢丝直径是: $d = 0.4993 \pm 0.0052$ (mm) , P = 95%

3、逐差法处理数据

(1)计算质量及不确定度(暂时多保留一位有效数字)

 x_i 分成两组,逐差法处理数据,对应质量m=4.00kg,各质量是单次测量 U_A =0,

理论质量误差限为: a = 0.01kg ...质量差的不确定度是: $U_{\Delta m} = \sqrt{U_A^2 + 2U_{B1}^2 + U_{B2}^2}$

$$\therefore U_{\Delta m} = \sqrt{0 + 2 \times 0.01^2 + (0.01)^2} = 0.017kg$$

:: 4阶逐差对应质量是:

 $m = 4.00 \pm 0.017$ kg, P = 100% (由于仪器问题实际不确定度大于±0.017)

- (2) 计算标尺刻度变化(暂时多保留一位有效数字)
- ①计算刻度的扩展不确定度(读每个 x_i 条件相同,不确定度同,统称x) x 也是单次测量, U_{xA} =0。标尺最小分度d=1mm, $\therefore U_{xB1}$ =1/10=0.1mm 塑料标尺误差限无资料,参照钢板尺取a=0.1mm, $\therefore U_{xB2}$ =0.1mm 合成单次测量 x 扩展不确定度是:

$$U_x = \sqrt{U_{xB1}^2 + U_{xB2}^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.1^2} = 0.14mm$$
 , $P = 100\%$

(或:a未知,接a未知时的不确定度估算规则,直接取 $U_x = U_B = d/2 = 0.5$ mm,但若按此法取 U_x 是0.5mm,则扩展不确定度会明显劣于实际情况,不予采信)

②逐差法计算 $\Delta \bar{x}$

$$\Delta \overline{x} = \frac{\left(\overline{x}_4 - \overline{x}_0\right) + \left(\overline{x}_5 - \overline{x}_1\right) + \left(\overline{x}_6 - \overline{x}_2\right) + \left(\overline{x}_7 - \overline{x}_3\right)}{4}$$

$$\Delta \overline{x} = \frac{\left(3.66 - 1.14\right) + \left(4.31 - 1.82\right) + \left(4.92 - 2.41\right) + \left(5.56 - 3.08\right)}{4}$$

$$2.52 + 2.49 + 2.51 + 2.48$$
(3)

$$\Delta \overline{x} = \frac{2.52 + 2.49 + 2.51 + 2.48}{4} = 2.50cm = 25.0mm$$

③计算Δx 的不确定度

由(3)式不确定度传递公式是

$$U_{\Delta \overline{x}} = \sqrt{\sum_{i=0}^{7} \left(\frac{\partial \Delta \overline{x}}{\partial \overline{x}_{i}} \Delta x_{i}\right)^{2}} = \sqrt{\sum_{i=0}^{7} \left(\frac{\Delta x_{i}}{4}\right)^{2}} = \frac{1}{4} \sqrt{\sum_{i=0}^{7} \left(U_{x}\right)^{2}} = \frac{1}{4} \times 0.14 \sqrt{8} = 0.099 mm$$

::测得每4kg作用下钢丝长度变化对应的标尺刻度变化是

$$\Delta \bar{x} = 25.0 \pm 0.099 mm$$
 , $P \approx 100\%$

- 4、计算钢丝杨氏模量(拉伸弹性模量)
- ①计算杨氏模量平均值

武汉 $g=9.79385m/s^2$

$$\pm (2) E = \frac{8mgLH}{\pi d^2 D} \frac{1}{\Delta x} = \frac{8 \times 4.00 \times 9.794 \times 0.6725 \times 0.6925}{\pi \times 0.0004993^2 \times 0.03796 \times 0.0250} = 1.964 \times 10^{11} (N/m^2)$$

②计算E的不确定度(由于E的计算式是乘除,为方便先取对数计算相对不确定度)

$$E = \frac{8mgLH}{\pi d^2 D} \frac{1}{\Delta x} \quad \therefore \ln E = \ln \frac{8g}{\pi} + \ln m + \ln L + \ln H - 2\ln d - \ln D - \ln \Delta x$$

$$\therefore \frac{dE}{E} = \frac{dm}{m} + \frac{dL}{L} + \frac{dH}{H} - 2\frac{\frac{dd}{d}}{d} - \frac{dD}{D} - \frac{d\Delta x}{\Delta x}$$

$$\therefore \frac{U_E}{E} = \sqrt{\left(\frac{U_{\Delta m}}{m}\right)^2 + \left(\frac{U_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{U_H}{H}\right)^2 + 4\left(\frac{U_d}{\overline{d}}\right)^2 + \left(\frac{U_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{U_{\Delta \overline{x}}}{\Delta \overline{x}}\right)^2}$$

$$=\sqrt{\left(0.00425\right)^{2}+\left(0.0012\right)^{2}+\left(0.0012\right)^{2}+4\left(0.0104\right)^{2}+\left(0.00073\right)^{2}+\left(0.004\right)^{2}}=0.0217\tag{4}$$

由(4)式可见钢丝直径d的测量不确定度对杨氏模量不确定度起决定性作用,可简算:

$$\frac{U_E}{E} \approx \sqrt{4(0.0104)^2} = 0.0208$$

最后的合成不确定度保留一位非0有效位,且只进不舍,由相对不确定度得不确定度:

 $\therefore U_E = 0.0217E = 0.0217 \times 1.97 \times 10^{11} = 0.0427 \times 10^{11} \rightarrow 0.05 \times 10^{11} (N/m^2)$

由于对不确定度起决定性作用的钢丝直径不确定度的置信度是95%,且其它参量的不确定度的置信度都约为100%,所以 U_z 的置信度约为95%

:. 弹性模量测试结果是: $E = (1.96 \pm 0.05) \times 10^{11} (N/m^2)$, P = 95% 弹性模量相对不确定度是: 0.05/1.96 = 3%

七、实验结果分析及讨论

1、存在的问题和误差来源分析

(1) 逐差法要求 m 差值均匀,但实验中 m 由于仪器的问题,难以保证满足此条件,实际质量不确定度大于仪器标称的 0.01kg。建议改成双逐差法同时逐差处理 m 和 x,这样只需力读数稳定后直接记录,不一定要勉强将 m 调成整数。实测加载、卸载及加载卸载平均的 x-m 关系如图 3 所示。可见波动较明显,说明测量力不够稳定,只是大致是线性,加载与卸载直线不重合,表明钢丝及测试系统的迟滞较明显。




图 3 钢丝加载卸载力过程长度变化

(2) 钢丝未必是标准圆柱体,且拉伸后长度变长,直径应略变小,本实验 L 和 d 均在预加力前所测,所测 L 应偏短,d 应偏大,这会导致据此计算的 E 偏小。 估算lkg导致 $\Delta L = D \cdot \Delta x/(2H) = 0.03796 \times (0.053 - 0.010)/(7 - 0)/(2 \times 0.6925) \approx 0.17 mm/kg$

估计平均钢丝长度应是 $\bar{L} \approx 672.5mm + (3.00kg + 3.50kg) \times 0.17mm/kg = 673.6mm$,若钢丝体积恒定则估计钢丝平均直径是 $\bar{d} = d\sqrt{L/\bar{L}} = 0.4993\sqrt{672.5/673.6} = 0.4989mm$ 。由 \bar{L} 和 \bar{d} 计算的 $E=1.970\times 10^{11} (\text{N/m}^2)$,直接用预加力前的 L 和 d 计算导致 E 相对误差 -0.3%。

- (3) 加力过程不应有减力过程,减力时不应有加力,应使力单调升和降,但因仪器问题 实际无法做到。
- (4) 测量 L 和 H时难以控制卷尺严格垂直,难以完全拉直钢卷尺,也难以准确判读首尾 刻度位置,导致 L、H 值的测量值存在误差。
- (5) 误差主要因素是钢丝直径测量误差,但测试所用千分尺状况不够理想,且千分尺与钢 丝是面接触,若钢丝稍有弯折和不平整将导致测量的 d 偏大,最终导致计算 E 偏小。
- (6) 光杠杆常数 D 测量的是替代物长度,无法保证真实准确。
- (7) 实验未能严格使标尺读数范围的中点的垂线通过反光镜转轴(参见光杠杆原理图)。
- (8) 钢丝略有弯折(类似弹簧,切变会大于应变!),预拉力偏小未能使钢丝完全拉直,导致所测 E 可能明显偏小。另反复学生实验若力过载导致钢丝疲劳,也会使 E 偏小。

2、探索与思考

(1) 用望远镜光杠杆法测量微小拉伸,不够直观,而且误差因素多,操作也不够方便。探索用手机微距拍照功能测量微小拉伸的可能性。可行性论证:


根据逐差法计算的4阶 $\Delta \bar{x} = 25.0$ mm,即每kg对应平均 $\Delta x = 25.0/4 = 6.25$ mm

由(1)得每公斤作用力导致钢丝伸长
$$\Delta L \approx \frac{D}{2H} \Delta x = \frac{37.96}{2 \times 692.5} \times 6.25 = 0.17$$
mm

手机微距照相图像放大倍数可达20-40倍,线间距分辨率可达0.04-0.02*mm*(参考探索实验3,微距照相),0.17mm 在手机照相机微距照相可分辨的范围之内,可行。当然用卡尺或千分尺也行,但是都是接触式测量,可能对钢丝的伸缩有干扰,也不方便。

(2)由于该实验仪器质量(力)难以控制,选用逐差法不太符合条件,可能导致误差更大,建议采用 m 与 x 双变量逐差法,不一定勉强将 m 调为整数,只要记录稳定的 m 及对应的 x 。还可以尝试直线拟合等方法(参见思考题 5)。

分析:由(2) $E = \frac{8mgHL}{\pi d^2D} \frac{1}{\Delta x}$: $m = \frac{\pi d^2D}{8gHL} E\Delta x = \frac{\pi \left(0.0004993\right)^2 \times 0.03796}{8 \times 9.794 \times 0.6925 \times 0.6725} E\Delta x = 8.1477 \times 10^{-10} E\Delta x$:m = 1.00,如m = 1.00,和m = 1.00,和



(3) 实验采用应力传感器直接测量的应该就是力(牛顿),但显示的是质量 kg,建议回归本来的力单位,避免计算 mg 麻烦,也避免物理概念混淆。

- (4) 有些仪器力显示不稳,应该是拉杆螺纹在拉力作用下滑动所致,建议改为密螺纹,增加止回制动机构。已确认拉力显示变化时刻度也同步变化,是拉力计拉力调整后拉力不能保持的问题(有残余恢复力)。规律是拧紧 8 拉力增加,松手后拉力会**明显回调变小**;拧松 8 拉力减小,松手后拉力**稍稍回调变大**。所以可尝试利用减力过程可能较稳定的特点,只进行减力测量。若要测加力过程,可以在拧紧 8 增加到预定力后,慢慢松手(或读刻度前不松手),减小拉力回调变小。
- (5)注意待测钢丝应足够平顺,不得有折痕和变形,夹具不得有滑动,预加力不应小于 3kg。测量钢丝长度 L 和直径 d 最好是在完成加力长度变化测试后,重新加中间力后进行测量,这样测得的 L 和 d 更接近平均值,且不干扰正常的长度变化测量过程。

八、思考题

1、 若钢丝长度 L 变化,则 △x 和 E 是否变化?

由(1)式 $\Delta x \approx \frac{2H}{D} \Delta L$ 和 $\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$ $\therefore \Delta x \approx \frac{2H}{D} \Delta L = \frac{2H}{D} \frac{F}{SE} L$ 其中E只与材料有关不变(不考虑E随老化程度和温度的变化);因为H、D、S是常数,若F一定,则 Δx 与L正比。

- 2、 光杠杆是如何测量微小伸长的? 答: 见实验原理中的光杠杆原理。
- 3、 如何提高光杠杆的放大倍数?

答:由(1)式 $\Delta x \approx \frac{2H}{D} \Delta L$ 即光杠杆将微小拉伸 ΔL 放大为 Δx ,放大倍数是 $2H/D = 2 \times 692.5/37.96$ = 36.5倍。提高光杠杆放大倍数的方法是增长H,减短D。但太大的放大倍数会导致易受振动于扰使刻度像抖动。若D取值太小,会导致测量D相对误差过大等问题。

4、 如何调望远镜

答: 参见实验步骤。

- 5、 如何用作图法测量杨氏模量? 答:见探索与思考(2)
- 6、 影响 E 不确定度的主要参数是什么?如何减小?

答:由 E 的不确定度推导过程的(4)式可知,钢丝直径 d 测量误差的影响起决定性作用(可见 L,H,D 单次测量即可,本实验中仅 d 多次测量科学合理)。减小 d 误差影响的方法是①多次、多位置、多方向测量平均;②加力前后都测量,取平均,且最好是加中等力时测量 d 权重较高;③换用更高精度的量具或方法测量钢丝直径 d。

7、光杠杆参数的不确定度贡献远远小于钢丝直径不确定度的贡献,如何优化实验。

答: 适当增大钢丝直径。(用不确定度均分原理定量优化,可取钢丝直径不确定度不大于 1-3 倍其它量的不确定度) 评语: 该报告总体尚可,存在的问题和需要改讲的有

- 1、 原始数据应附老师签字的原件或原件照片。
- 2、 探索与思考拟采用手机微距照相法,只论证了可行性,但并未实际测量。
- 3、 实验数据未注明测试温度、湿度等条件。
- 4、 未主动查找该钢丝的杨氏模量标准值,未能提供相对误差等信息。
- 5、 无实验感想和体会。

评阅教师		ΥΥ
日	期	2023.02.09