

行走機構組裝重點一

珍惜資源 保持整潔



每個轉軸都由 一個十字槽和兩個圓環構成 ① 十字軸<u>不要</u>先扣上 才穿進軸孔 最後要卡入定位時會比較困難

① 按照順序依次穿入 會比較好卡入定位



轉軸基本上都 不須上膠

