



Layanan K3

Pesawat Uap & Bejana Tekan

Boiler dan bejana tekan wajib diperiksa secara berkala agar bebas dari risiko kebocoran, tekanan berlebih, dan potensi ledakan.



Dasar Hukum

Undang-Undang Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930; Permenaker No. 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.

Jenis Layanan



Pesawat Uap



Tangki Timbun



Bejan Tekan